Bijlage B1

MJOP’s Vastgoed

Openbaar
Op de weggelakte informatie is geheimhouding opgelegd ingevolge artikel 87 Gemeentewet.

Inhoudsopgave

MJOPs Vastgoed Regulier Bebouwd Onroerend Goed	3
MJOPS Vastgoed Binnensport	281
MJOPS Vastgoed Buitensport	306
MJOPs Vastgoed Discusworp (Geusselt Zwembad)	335
MJOPS Vastgoed Stadionplein (Voetbal Stadion)	323

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 16 december 2025.

de griffier,

Digitaal ondertekend door - P. Peeters
op 06-01-2026

de voorzitter,

Digitaal ondertekend door - W. Hillenaar
op 06-01-2026

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn alle gelakte gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub b	De bescherming van aanbestedings- en inkooptrajecten	3 tm 327

MJOPs - Regulier Bebouwd Onroerend goed

Printdatum: 13-okt-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0564 Ankerkade 275												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2410.120.00H Herstellen trap staal												
2410.120.00H	Herstellen trap staal	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2410.120.00H	Herstellen trap staal	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2410.120.00L Vervangen trap staal												
2410.120.00L	Vervangen trap staal	Dak 004	TB	40 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3132.220.00H Herstellen overheaddeur buiten (rol/sectionale)												
3132.220.00H	Herstellen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3132.220.00H	Herstellen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 402	TB	6 Jaren	47 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	97 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	35 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 403	TB	6 Jaren	233 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	58 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3232.320.00L Vervangen snelloopdeur binnen elektrisch												
3232.320.00L	Vervangen snelloopdeur binnen elektrisch	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
3232.320.00L	Vervangen snelloopdeur binnen elektrisch	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal	[redacted]					[redacted]	[redacted]
37 Dakopeningen												
3722.230.00H Herstellen dakluik aluminium												
3722.230.00H	Herstellen dakluik aluminium	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.130.00H Herstellen gevelafwerklaag tegelwerk												
4111.130.00H	Herstellen gevelafwerklaag tegelwerk	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.130.00H	Herstellen gevelafwerklaag tegelwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.160.00H Herstellen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00H	Herstellen gevelbekleding kunststof	Gevel 403	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	107 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	33 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating												
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	112 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 005	TB	40 Jaren	32 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4710.212.00V Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00V	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 004	TB	999 Jaren	69 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4710.310.00L Vervangen dakrandafwerking staal												
4710.310.00L	Vervangen dakrandafwerking staal	Dak 004	TB	40 Jaren	242 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
4710.310.00L	Vervangen dakrandafwerking staal	Dak 005	TB	40 Jaren	59 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 005	TB	25 Jaren	703 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.114.00L Vervangen dakventilator >1,4m3/s												
5722.114.00L	Vervangen dakventilator >1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5730.853.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.853.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s	Dak 002	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.854.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.854.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 2,8-5,6m3/s	Dak 002	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5931.110.00L Vervangen brandventilatievoorziening rookluik												
5931.110.00L	Vervangen brandventilatievoorziening rookluik	Dak 004	TB	15 Jaren	17 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5931.110.00L	Vervangen brandventilatievoorziening rookluik	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5931.110.00L	Vervangen brandventilatievoorziening rookluik	Dak 003	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6115.110.00L Vervangen omvormer PV-panelen												
6115.110.00L	Vervangen omvormer PV-panelen	Dak 004	TB	15 Jaren	14 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 402	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	69 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
						Subtotaal						
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	6 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.310.00L Vervangen schaamschot												
7411.310.00L	Vervangen schaamschot	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	4 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	5 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor												
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	30 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.650.00L Vervangen douchekop inclusief legionella preventie												
7411.650.00L	Vervangen douchekop inclusief legionella preventie	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	30 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
90 Terreinvoorzieningen												
9034.520.00L Vervangen slagboom elektrisch												
9034.520.00L	Vervangen slagboom elektrisch	Terrein	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
9034.520.00L	Vervangen slagboom elektrisch	Terrein	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	5 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
0568 Miradorplein 39												
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	32 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	99 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	37 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	147 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	24 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.202.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter												
5321.202.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5722.120.00L Vervangen axiaal ventilator												
5722.120.00L	Vervangen axiaal ventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]			[redacted]	[redacted]
0630 Slavante 1-2 - woning en horeca												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 108	TB	6 Jaren	68 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 111	TB	6 Jaren	36 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	83 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.100.61P Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61P	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 105	TB	999 Jaren	50 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61P	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 104	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61P	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	55 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61P	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 106	TB	999 Jaren	14 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61P	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	54 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 105	TB	999 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 104	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	gevel 106	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.100.61P Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61P	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.110.00V Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00V	Vervangen boeiboord hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	11 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.110.00V	Vervangen boeiboord hout	Gevel 104	TB	999 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	gevel 111	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2700.100.00H Herstellen dakconstructie/(nader onderzoek dak												
2700.100.00H	Herstellen dakconstructie/(nader onderzoek dak woning)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 108	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 110	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 109	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.110.00V Vervangen gootconstructie hout												
2716.110.00V	Vervangen gootconstructie hout	gevel 106	TB	999 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	63 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 105	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 104	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	gevel 106	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 108	TB	6 Jaren	24 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 110	TB	6 Jaren	97 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 110	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	110 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 109	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 105	TB	999 Jaren	25 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 104	TB	999 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	54 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 106	TB	999 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	gevel 109	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 111	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
37 Dakopeningen												
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3725.110.00H Herstellen dakkapel hout/(herstel houtrot												
3725.110.00H	Herstellen dakkapel hout/(herstel houtrot dakkapellen)	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	18 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	gevel 111	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	26 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4710.300.51O Schilderwerk dakrandafwerking (<300mm) buiten												
4710.300.51O	Schilderwerk dakrandafwerking (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4712.111.00I Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00I	Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 004	TB	999 Jaren	38 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4712.111.00I	Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 003	TB	999 Jaren	132 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	60 Jaren	220 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4712.161.00L Vervangen hellende dakafwerking leien natuursteen												
4712.161.00L	Vervangen hellende dakafwerking leien natuursteen	Dak 001	TB	75 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51P Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 105	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 106	TB	999 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0634 Tongerseweg 292 - 1												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	52 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	60 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	46 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	43 m2		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 600 (berging)	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 600 (berging)	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Terrein	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
23 Vloeren												
2300.100.00H Herstellen vloerconstructie												
2300.100.00H	Herstellen vloerconstructie	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal	[redacted]		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 600 (berging)	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	103 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	17 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	103 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 600 (berging)	TB	6 Jaren	29 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
37 Dakopeningen												
3712.100.41O Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg												
3712.100.41O	Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg systeem	Plat dak 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3725.100.51N Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51N	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Plat dak 101	TB	6 Jaren	95 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Plat dak 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 600 (berging)	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	
0851 Sint Theresiaplein 20-22-24a-24b-26a-26b - ateliergebouw												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 106	TB	6 Jaren	27 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	227 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	90 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	50 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	168 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 105	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	25 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 307	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 105	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 107	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 307	TB	6 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	33 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	396 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 106	TB	6 Jaren	150 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 306	TB	6 Jaren	33 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	868 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	87 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	51 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	318 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	247 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	862 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 105	TB	6 Jaren	40 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	30 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.00V Vervangen binnendeur												
3230.100.00V	Vervangen binnendeur	Eerste verdieping	TB	999 Jaren	13 STK		100%					
3230.100.00V	Vervangen binnendeur	Derde verdieping	TB	999 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	26 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	88 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Derde verdieping	TB	25 Jaren	40 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	38 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Derde verdieping	TB	25 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.150.00V Vervangen systeemplafond mineraalplaat												
4512.150.00V	Vervangen systeemplafond mineraalplaat	Eerste verdieping	TB	999 Jaren	38 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4512.150.00V	Vervangen systeemplafond mineraalplaat	Derde verdieping	TB	999 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Appartement 3	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Appartement 2	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Appartement 4	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Appartement 1	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.206.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter												
5321.206.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	CV ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	CV ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	CV ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	CV ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	CV ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.317.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN80												
5631.317.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN80	CV ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Appartement 3	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Appartement 2	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Appartement 4	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Appartement 1	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.413.00L Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter												
5631.413.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter	CV ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	CV ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	12 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.200.00L	Vervangen toilet	Derde verdieping	TB	25 Jaren	6 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Derde verdieping	TB	25 Jaren	7 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9032.121.00L Vervangen hekwerk gaashek <1m hoogte												
9032.121.00L	Vervangen hekwerk gaashek <1m hoogte	Terrein	TB	20 Jaren	90 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
9032.122.00L Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte												
9032.122.00L	Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte	Terrein	TB	20 Jaren	135 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
9052.200.00L Vervangen straatkolk terrein												
9052.200.00L	Vervangen straatkolk terrein	Terrein	TB	40 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0876 Kasteel Holtmeulenstraat 9												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	78 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	125 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	56 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	59 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 506	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	69 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	34 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	149 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 505	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	89 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	106 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	276 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	86 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	87 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	89 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	52 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	220 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	25 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	40 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	101 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	30 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	11 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 301	TB	25 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 006	TB	25 Jaren	38 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	25 Jaren	31 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	21 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	22 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5621.145.00L Vervangen gasketel >100kW (wand)												
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.326.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.326.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	5 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 403	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00H Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00H	Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	12 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2130 BVO		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0880 Malbergsingel 72												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	14 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	39 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00H Herstellen kozijnwerk kunststof												
3140.140.00H	Herstellen kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 602	TB	2 Jaren	58 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 301	TB	2 Jaren	193 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	43 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	114 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.200.00H Herstellen waterslagen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
32 Binnenwandopeningen												
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch												
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.120.00H Herstellen gevelbekleding staal												
4112.120.00H	Herstellen gevelbekleding staal	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
52 Afvoeren												
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5321.105.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter												
5321.105.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
55 Koeling												
5511.114.00L Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW												
5511.114.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5511.130.00L Vervangen split systeem VRF												
5511.130.00L	Vervangen split systeem VRF	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5526.100.00L Vervangen luchtgekoelde condensor												
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5531.710.00L Vervangen automatische ontlucht-installatie												
5531.710.00L	Vervangen automatische ontlucht-installatie (ontgasser)	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
56 Verwarming												
5621.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand)												
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.324.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.327.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5684.100.70L Vervangen vloerverwarming verdeler												
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.854.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.854.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 2,8-5,6m3/s	Dak 003	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.884.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.884.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s	Dak 003	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.210.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale												
6511.210.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.220.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en												
6511.220.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	5717 BVO	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0892 Stationsstraat 60												
23 Vloeren												
2300.100.00H Herstellen vloerconstructie												
2300.100.00H	Herstellen vloerconstructie	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	25 Jaren	54 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0918 Gentiaanstraat 1												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
23 Vloeren												
2314.120.00H Herstellen bordes beton												
2314.120.00H	Herstellen bordes beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
					Subtotaal							
2410.130.00H Herstellen trap beton												
2410.130.00H	Herstellen trap beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2713.100.61O Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg												
2713.100.61O	Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	147 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	32 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	540 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	364 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	9 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	25 Jaren	3 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 301	TB	25 Jaren	39 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	25 Jaren	40 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	150 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	40 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.320.00L Vervangen goot zink												
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 501	TB	30 Jaren	15 M1		100%					
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 301	TB	30 Jaren	21 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	36 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	11 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	7 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	50 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 301	TB	30 Jaren	24 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.420.00L Vervangen combiketel 25-50kW												
5621.420.00L	Vervangen combiketel 25-50kW	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
9031.120.00V Vervangen tuinmuur voegwerk												
9031.120.00V	Vervangen tuinmuur voegwerk	Terrein	TB	999 Jaren	65 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0944 Sterre Der Zeestraat 1												
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	37 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	18 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	37 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	315 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	124 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	38 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	37 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 301	TB	2 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur	Installaties	TB	15 Jaren	3 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	pictogram decentraal	algemeen										
						Subtotaal						
						Subtotaal						
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1541 BVO		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	9 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
0954 Sint Gerardusweg 39												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
						Subtotaal						
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
						Subtotaal						
2116.150.00L Vervangen boeiboord vezelcement												
2116.150.00L	Vervangen boeiboord vezelcement	Gevel 301	TB	30 Jaren	5 M1		100%					
						Subtotaal						
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3133.110.00L Vervangen tuimeldeur (garage) handbediend												
3133.110.00L	Vervangen tuimeldeur (garage) handbediend	Gevel 301	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	75 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	50 Jaren	33 m2		100%					
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	50 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	gevel 102	TB	2 Jaren	7 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	25 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.00V Vervangen binnendeur												
3230.100.00V	Vervangen binnendeur	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	22 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.110.00L Vervangen balustrade buiten hout												
3412.110.00L	Vervangen balustrade buiten hout	Gevel 301	TB	30 Jaren	6 M1		100%					
3412.110.00L	Vervangen balustrade buiten hout	Dak 002	TB	30 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00V Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00V	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 401	TB	999 Jaren	33 m2		100%					
4111.122.00V	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	22 m2		100%					
4111.122.00V	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 201	TB	999 Jaren	20 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.100.45O Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant												
4112.100.45O	Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant vervolg systeem	Gevel 501	TB	3 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.110.00L Vervangen gevelbekleding hout												
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel 501	TB	30 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.150.00L Vervangen gevelbekleding vezelcement												
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 501	TB	30 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	27 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4710.330.00L Vervangen dakrandafwerking zink												
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak 002	TB	40 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4711.113.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus tegel												
4711.113.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus tegel	Dak 002	TB	30 Jaren	24 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
52 Afvoeren												
5221.100.00H Herstellen leiding fecaliënafvoersysteem												
5221.100.00H	Herstellen leiding fecaliënafvoersysteem	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	450 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
74 Vaste sanitaire voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.710.00L Vervangen ligbad												
7411.710.00L	Vervangen ligbad	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9034.230.00L Vervangen draaipoort grote poort staal												
9034.230.00L	Vervangen draaipoort grote poort staal	Terrein	TB	30 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
1036 Bassin 88												
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Ruimte HVK B	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Ruimte HVK B	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]		[redacted]		
1147 Bemelergrubbe 17 - BSO												
00 Algemene voorzieningen												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 503	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	13 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.430.00L Vervangen combiketel >50kW												
5621.430.00L	Vervangen combiketel >50kW	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
1161 Toustruwe 6												
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	systeem											
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	31 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.45O Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant												
4112.100.45O	Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
56 Verwarming												
5621.420.00L Vervangen combiketel 25-50kW												
5621.420.00L	Vervangen combiketel 25-50kW	Installaties algemeen	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	1 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00V Vervangen tuinmuur metselwerk												
9031.110.00V	Vervangen tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	50 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
9031.120.00V Vervangen tuinmuur voegwerk												
9031.120.00V	Vervangen tuinmuur voegwerk	Terrein	TB	999 Jaren	50 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]		
1173 Franciscus Romanusweg 52 - Gymzaal												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm)	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
						Subtotaal						
2810.100.65O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant												
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	1 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	33 m2		100%					
						Subtotaal						
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	12 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	78 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	86 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	206 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	37 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	19 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 401	TB	2 Jaren	7 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	30 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	12 STK		100%					
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	27 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	44 M1		100%					
						Subtotaal						
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4520.100.45O Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg												
4520.100.45O	Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.202.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter												
5321.202.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
1185 Boschstraat 5-7												
21 Buitenwanden												
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 502	TB	999 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.111.00H Herstellen gootconstructie hout monument												
2716.111.00H	Herstellen gootconstructie hout monument	Gevel 504	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 302	TB	999 Jaren	26 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 101	TB	15 Jaren	70 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
4110.350.00V Vervangen gevelafdekking beton												
4110.350.00V	Vervangen gevelafdekking beton	Gevel 101	TB	999 Jaren	47 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
55 Koeling												
5527.130.00L Vervangen WKO installatie, flowmeter												
5527.130.00L	Vervangen WKO installatie, flowmeter	Technische ruimte -1.03a (stadsverwarming)	TB	10 Jaren	8 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5527.130.00L	Vervangen WKO installatie, flowmeter	Technische ruimte B5.02 (LBK)	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5527.130.00L	Vervangen WKO installatie, flowmeter	Technische ruimte C1.06	TB	10 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5527.130.00L	Vervangen WKO installatie, flowmeter	Technische ruimte -1.05 (LBK)	TB	10 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
57 Luchtbehandeling												
5721.313.00L Vervangen warmteterugwininstallatie												
5721.313.00L	Vervangen warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte C2.101 (nr. 7 nog niet in gebruik)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	60%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
58 Meet- en regelinstallaties												
5820.000.00L Vervangen GBS geïntegreerd systeem												
5820.000.00L	Vervangen GBS geïntegreerd systeem	Technische ruimte -1.03a (stadsverwarming)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5822.100.00L Vervangen software GBS systeem												
5822.100.00L	Vervangen software GBS systeem	Technische ruimte -1.03a (stadsverwarming)	TB	3 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte B5.02 (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte C1.06	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte C0.19	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5921.420.00L Vervangen alarmklep sprinklerinstallatie												
5921.420.00L	Vervangen alarmklep sprinklerinstallatie	Technische ruimte C0.16 (sprinkler)	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5921.430.00L Vervangen regelkast sprinklerinstallatie												
5921.430.00L	Vervangen regelkast sprinklerinstallatie	Technische ruimte C0.16 (sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							[redacted]
5921.481.00L Vervangen elektrapomp sprinklerinstallatie												
5921.481.00L	Vervangen elektrapomp sprinklerinstallatie	Technische ruimte C0.16 (sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							[redacted]
5921.482.00L Vervangen jockeypomp sprinklerinstallatie												
5921.482.00L	Vervangen jockeypomp sprinklerinstallatie	Technische ruimte C0.16 (sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							[redacted]
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6126.000.00A Stelpost aarding afvoer potentiaalvereffening												
6126.000.00A	Stelpost aarding afvoer potentiaalvereffening	Entreehal A0.03 (steeg)	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte C0.19	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Kantoorruimte A0.11	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Shop ruimte C0.04	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
66 Transport												
6612.100.00K Reviseren hydraulische lift												
6612.100.00K	Reviseren hydraulische lift	Lift B, kleedruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1205 Het Rondeel 24												
21 Buitenwanden												
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
90 Terreinvoorzieningen												
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	24 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]		
1223 Watermolen 11												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	122 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
22 Binnenwanden												
2213.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair												
2213.110.00L	Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	11 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.641.00L Vervangen screen handbediend <2000mm												
3120.641.00L	Vervangen screen handbediend <2000mm	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
3120.641.00L	Vervangen screen handbediend <2000mm	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3120.642.00L Vervangen screen handbediend 2000-3000mm												
3120.642.00L	Vervangen screen handbediend 2000-3000mm	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
3120.642.00L	Vervangen screen handbediend 2000-3000mm	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3120.643.00L Vervangen screen handbediend 3000-4000mm												
3120.643.00L	Vervangen screen handbediend 3000-4000mm	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
3120.643.00L	Vervangen screen handbediend 3000-4000mm	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	56 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	87 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
37 Dakopeningen												
3721.140.00L Vervangen lichtopening dak kunststof												
3721.140.00L	Vervangen lichtopening dak kunststof	Dak 002	TB	20 Jaren	152 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	72 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	26 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4110.310.00V Vervangen gevelafdekking staal												
4110.310.00V	Vervangen gevelafdekking staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.100.41P Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend nieuw												
4112.100.41P	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.120.00L Vervangen gevelbekleding staal												
4112.120.00L	Vervangen gevelbekleding staal	Dak 002	TB	30 Jaren	119 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4112.160.00V Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Dak 001	TB	999 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	226 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	57 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.150.00L Vervangen systeemplafond mineraalplaat												
4512.150.00L	Vervangen systeemplafond mineraalplaat	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	40 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4512.150.00L	Vervangen systeemplafond mineraalplaat	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	57 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.490.00V Vervangen gootbekleding diverse												
5212.490.00V	Vervangen gootbekleding diverse	Dak 002	TB	999 Jaren	80 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.610.00V Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Dak 001	TB	999 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
54 Gassen												
5422.100.00V Vervangen persluchtcompressor												
5422.100.00V	Vervangen persluchtcompressor	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]				
55 Koeling												
5511.111.00V Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW												
5511.111.00V	Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW	Dak 002	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5511.124.00V Vervangen split systeem multisplit >10kW												
5511.124.00V	Vervangen split systeem multisplit >10kW	Dak 001	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5621.142.00V Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00V	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.142.00V	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5621.611.00V Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW												
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.611.00V	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00V Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00V	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Dak 002	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5722.112.00V Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00V	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5730.832.00V Vervangen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK												
5730.832.00V	Vervangen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK 0,6-1,4m3/s	Dak 001	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
5862.190.00V Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00V	Vervangen centrale regelkast diverse	Ruimte HVK B	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	6 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	8 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.310.00L Vervangen schaamschot												
7411.310.00L	Vervangen schaamschot	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	5 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor												
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	6 STK		100%					
						Subtotaal						
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
1228 Severenstraat 201												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal				[redacted]		
1257 Boschstraat 9												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	107 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.400.00A Stelpost beglazing												
3140.400.00A	Stelpost beglazing	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
37 Dakopeningen												
3721.150.00H Herstellen lichtopening dak (draad)glas												
3721.150.00H	Herstellen lichtopening dak (draad)glas	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Dak 001	TB	15 Jaren	48 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4110.350.00V Vervangen gevelafdekking beton												
4110.350.00V	Vervangen gevelafdekking beton	Dak 001	TB	999 Jaren	40 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4111.110.00H Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk												
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	550 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.113.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW												
5511.113.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW	Dak 001	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
5511.124.00L Vervangen split systeem multisplit >10kW												
5511.124.00L	Vervangen split systeem multisplit >10kW	Dak 001	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5520.310.00L Vervangen koelmachine schroef												
5520.310.00L	Vervangen koelmachine schroef	Dak 001	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte (kelder)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Technische ruimte (kelder)	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte (zolder)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte (kelder)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Technische ruimte (kelder)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte (zolder)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Technische ruimte (kelder)	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie												
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte (kelder)	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte (kelder)	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5730.803.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer 1,4-												
5730.803.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte (zolder)	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1055 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1283 Francois De Veyestraat 9												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	23 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	108 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	44 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Terrein	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	10 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Terrein	TB	15 Jaren	12 STK		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	28 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
BVG (650) Randwycksingel 22 - kantoorgebouw												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	27 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	56 m2		100%					
					Subtotaal							
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 203	TB	6 Jaren	398 m2		100%					
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 403	TB	6 Jaren	398 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 503	TB	30 Jaren	26 M1		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	10 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	39 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	39 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
2810.120.00H Herstellen skeletdeel staal												
2810.120.00H	Herstellen skeletdeel staal	Gevel 503	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.692.00L Vervangen jaloezie elektrisch 2000-3000mm												
3120.692.00L	Vervangen jaloezie elektrisch 2000-3000mm	Gevel 502	TB	25 Jaren	8 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.761.00L Vervangen rolluik elektrisch <2000mm												
3120.761.00L	Vervangen rolluik elektrisch <2000mm	Gevel 101	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3132.120.00L Vervangen schuifdeur buiten elektrisch												
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur buiten elektrisch	Gevel 301	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur buiten elektrisch	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3134.120.00L Vervangen tourniquet buiten elektrisch												
3134.120.00L	Vervangen tourniquet buiten elektrisch	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	294 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	261 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 502	TB	6 Jaren	388 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 602	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 205	TB	6 Jaren	109 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	127 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 405	TB	6 Jaren	59 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	76 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 202	TB	6 Jaren	104 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 404	TB	6 Jaren	156 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 204	TB	6 Jaren	177 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 402	TB	6 Jaren	156 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	520 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch												
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Eerste verdieping	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51P Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3412.100.51P	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	88 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	242 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Terrein	TB	20 Jaren	56 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 602	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	41 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	26 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	40 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	25 Jaren	276 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	25 Jaren	304 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 004	TB	25 Jaren	345 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 003	TB	25 Jaren	276 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 007	TB	25 Jaren	62 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
4711.120.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking vegetatiedak												
4711.120.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking vegetatiedak	Dak 011	TB	40 Jaren	55 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking vegetatiedak	Dak 010	TB	40 Jaren	55 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking vegetatiedak	Dak 014	TB	40 Jaren	55 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking vegetatiedak	Dak 013	TB	40 Jaren	55 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
4711.120.00H Herstellen vlakke dakafwerking vegetatiedak/												
4711.120.00H	Herstellen vlakke dakafwerking vegetatiedak/(plaatsen horizontale ribben)	Dak 011	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00H	Herstellen vlakke dakafwerking vegetatiedak/(plaatsen horizontale ribben)	Dak 010	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00H	Herstellen vlakke dakafwerking vegetatiedak/(plaatsen horizontale ribben)	Dak 014	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
4711.120.00H	Herstellen vlakke dakafwerking vegetatiedak/(plaatsen horizontale ribben)	Dak 013	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
52 Afvoeren												
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Technische ruimte S.03	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
53 Water												
5316.130.00L Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 3												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5316.130.00L	Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen	Technische ruimte S.03	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5320.210.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN15												
5320.210.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN15	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Derde verdieping	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Vierde verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Verdeelinrichting in washok kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
54 Gassen												
5422.100.00L Vervangen persluchtcompressor												
5422.100.00L	Vervangen persluchtcompressor	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
55 Koeling												
5520.100.00L Vervangen koudwateraggregaat												
5520.100.00L	Vervangen koudwateraggregaat	Dak 007	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5520.100.00L	Vervangen koudwateraggregaat	Dak 007	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5520.100.00L	Vervangen koudwateraggregaat	Dak 007	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5520.210.00L Vervangen koelaggregaat DX												
5520.210.00L	Vervangen koelaggregaat DX	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5520.210.00L	Vervangen koelaggregaat DX	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5520.210.00L	Vervangen koelaggregaat DX	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5526.100.00L Vervangen luchtgekoelde condensor												
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 006	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 006	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5531.314.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40												
5531.314.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.318.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN100												
5531.318.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN100	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.324.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.324.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.325.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.325.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.326.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.326.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN65	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal		[redacted]				
5531.411.00L Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter												
5531.411.00L	Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5531.412.00L Vervangen expansievat koudedistributie 35-50 liter												
5531.412.00L	Vervangen expansievat koudedistributie 35-50 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5531.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25												
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Technische ruimte 12 S.06	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5550.120.00L Vervangen koude opslag buffervat 500-1000 liter												
5550.120.00L	Vervangen koude opslag buffervat 500-1000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5550.120.00L	Vervangen koude opslag buffervat 500-1000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5612.700.00L Vervangen stoomopwekker												
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
5621.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand)												
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte 11 S.02	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte 11 S.02	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]		[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5721.110.00L Vervangen stuwventilator												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5721.110.00L	Vervangen stuwventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	9 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5721.200.00L Vervangen luchtgordijn												
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5730.832.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK												
5730.832.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.882.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.882.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.884.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.884.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Atelier nr. 5 begane grond	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Atelier nr. 5 begane grond	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5781.620.00L Vervangen nakoeler												
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Technische ruimte 11 S.02	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Technische ruimte 12 S.06	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Technische ruimte S.03	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5881.100.72L Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel												
5881.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5881.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	38 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5931.110.00L Vervangen brandventilatievoorziening rookluik												
5931.110.00L	Vervangen brandventilatievoorziening rookluik	Gevel 501	TB	15 Jaren	36 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6111.100.00L Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling												
6111.100.00L	Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Derde verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6111.100.00L	Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Technische ruimte 0.19 laagspanningsruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
6154.160.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40												
6154.160.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	Vierde verdieping	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]		[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	35 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6342.300.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6342.300.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram centraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	104 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Technische ruimte S.05	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	18648 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.210.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale												
6511.210.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale	Technische ruimte S.05	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.220.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en												
6511.220.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	18648 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6534.200.00L Vervangen gas-/CO detectiesysteem parkeergarage												
6534.200.00L	Vervangen gas-/CO detectiesysteem parkeergarage	Technische ruimte S.03	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
6534.400.00L Vervangen vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder												
6534.400.00L	Vervangen vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
6534.400.00L	Vervangen vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
6534.400.00L	Vervangen vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
6534.400.00L	Vervangen vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift/(lift moderniseren)												
6611.100.00K	Reviseren tractielift/(lift moderniseren)	Lift B, kleedruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift/(lift moderniseren)	Goederen/ personenlift 4 (ruimte S76/ S78)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6611.100.00K Reviseren tractielift/Moderniseren lift + vervangen												
6611.100.00K	Reviseren tractielift/Moderniseren lift + vervangen pakking)	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6611.100.00K Reviseren tractielift/(lift moderniseren)												
6611.100.00K	Reviseren tractielift/(lift moderniseren)	Lift C, hockey	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9034.520.00L Vervangen slagboom elektrisch												
9034.520.00L	Vervangen slagboom elektrisch	Terrein	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
9034.520.00L	Vervangen slagboom elektrisch	Terrein	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CC (607) Avenue Céramique 50												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2114.100.55O Schilderwerk vliesgevel (<300mm) buiten transparant												
2114.100.55O	Schilderwerk vliesgevel (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 401	TB	3 Jaren	629 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
2114.100.55O	Schilderwerk vliesgevel (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	560 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
2114.110.00H Herstellen vliesgevel hout												
2114.110.00H	Herstellen vliesgevel hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2114.110.00H	Herstellen vliesgevel hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	287 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	191 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	60 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	269 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	516 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201a	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Dak 009	TB	6 Jaren	155 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301a	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	285 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301a	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201a	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.642.00L Vervangen screen handbediend 2000-3000mm												
3120.642.00L	Vervangen screen handbediend 2000-3000mm	Gevel 501	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3120.661.00L Vervangen screen elektrisch <2000mm												
3120.661.00L	Vervangen screen elektrisch <2000mm	Gevel 201	TB	25 Jaren	96 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3120.662.00L Vervangen screen elektrisch 2000-3000mm												
3120.662.00L	Vervangen screen elektrisch 2000-3000mm	Gevel 201a	TB	25 Jaren	18 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	55 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	130 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 501	TB	3 Jaren	427 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
3140.100.65O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant												
3140.100.65O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	45 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	116 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	45 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	242 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	63 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301a	TB	6 Jaren	122 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201a	TB	6 Jaren	92 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch												
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
3232.120.00L Vervangen schuifdeur binnen elektrisch												
3232.120.00L	Vervangen schuifdeur binnen elektrisch	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	48 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 007	TB	6 Jaren	140 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3721.330.00L Vervangen lichtstraat kunststof												
3721.330.00L	Vervangen lichtstraat kunststof	Dak 007	TB	20 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 201	TB	15 Jaren	34 STK		100%					
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 201a	TB	15 Jaren	40 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
					Subtotaal							
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	300 m2		100%					
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	98 m2		100%					
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	253 m2		100%					
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	174 m2		100%					
					Subtotaal							
4521.110.00H Herstellen plafondafwerking pleisterwerk												
4521.110.00H	Herstellen plafondafwerking pleisterwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4710.310.00L Vervangen dakrandafwerking staal												
4710.310.00L	Vervangen dakrandafwerking staal	Dak 004	TB	40 Jaren	22 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.330.00L Vervangen dakrandafwerking zink												
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak 010	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak 011	TB	40 Jaren	87 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	999 Jaren	119 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 010	TB	999 Jaren	36 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	235 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 004	TB	999 Jaren	307 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 011	TB	999 Jaren	396 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 005	TB	999 Jaren	68 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	999 Jaren	105 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Technische ruimte S0.02 (RK1)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte SO.22	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	7 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Gevel 301	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5511.123.00L Vervangen split systeem multisplit 6-10kW												
5511.123.00L	Vervangen split systeem multisplit 6-10kW	Dak 010	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5511.124.00L Vervangen split systeem multisplit >10kW												
5511.124.00L	Vervangen split systeem multisplit >10kW	Dak 007	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5526.100.00L Vervangen luchtgekoelde condensor												
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 007	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5531.327.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.327.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80	Server ruimte 6.31a/b	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.411.00L Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5531.411.00L	Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter	Server ruimte 6.31a/b	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25												
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40												
5531.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN65												
5531.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN65	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5550.130.00L Vervangen koude opslag buffervat 1000-3000 liter												
5550.130.00L	Vervangen koude opslag buffervat 1000-3000 liter	Server ruimte 6.31a/b	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5581.100.00L Vervangen koelconvector												
5581.100.00L	Vervangen koelconvector	Technische ruimte 4e verdieping (theaterzaal)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Magazijn ruimte 5.03	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.316.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65												
5631.316.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.511.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Technische ruimte SO.22	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Technische ruimte dakopbouw	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
5631.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie												
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte dakopbouw	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5681.410.00L Vervangen elektrische verwarming plaatradiator												
5681.410.00L	Vervangen elektrische verwarming plaatradiator	Technische ruimte 6.40 (dakgondel)	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5684.100.70L Vervangen vloerverwarming verdeler												
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	Technische ruimte 501a (VK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00L Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00L	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 011	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.114.00L Vervangen dakventilator >1,4m3/s												
5722.114.00L	Vervangen dakventilator >1,4m3/s	Dak 007	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.160.00L Vervangen kanaalventilator												
5722.160.00L	Vervangen kanaalventilator	Technische ruimte 6.40 (dakgondel)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Technische ruimte S0.03c (HVK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Magazijn ruimte 5.03	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Magazijn ruimte 5.03	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Technische ruimte dakopbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Technische ruimte dakopbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5731.243.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 1,4-2,8												
5731.243.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte dakopbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5731.253.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer VB 1,4-2,8												
5731.253.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer VB 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte SO.22	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5732.130.00K Reviseren luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s												
5732.130.00K	Reviseren luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte dakopbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal		[redacted]				
5732.170.00K Reviseren luchtafvoerkast >11,2m3/s												
5732.170.00K	Reviseren luchtafvoerkast >11,2m3/s	Technische ruimte dakopbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Server ruimte 6.31a/b	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte 501/LS05 (afzuig)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte 501/LS05 (afzuig)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte BGX01 (museum BG)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte BGX01 (museum BG)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
5780.190.00L Vervangen luchtbehandeling diverse												
5780.190.00L	Vervangen luchtbehandeling diverse	Technische ruimte SO.22	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5780.190.00L	Vervangen luchtbehandeling diverse	Technische ruimte SO.22	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5781.610.00L Vervangen naverwarmer												
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5820.000.00L Vervangen GBS geïntegreerd systeem												
5820.000.00L	Vervangen GBS geïntegreerd systeem	Huismeester/ werkplaats S0.019a	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5822.100.00L Vervangen software GBS systeem												
5822.100.00L	Vervangen software GBS systeem	Huismeester/ werkplaats S0.019a	TB	3 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Technische ruimte dakopbouw	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5881.100.72L Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel												
5881.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel	Verdeelinrichting in washok kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5921.420.00L Vervangen alarmklep sprinklerinstallatie												
5921.420.00L	Vervangen alarmklep sprinklerinstallatie	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5921.430.00L Vervangen regelkast sprinklerinstallatie												
5921.430.00L	Vervangen regelkast sprinklerinstallatie	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5921.481.00L Vervangen elektrapomp sprinklerinstallatie												
5921.481.00L	Vervangen elektrapomp sprinklerinstallatie	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
5921.482.00L Vervangen jockeypomp sprinklerinstallatie												
5921.482.00L	Vervangen jockeypomp sprinklerinstallatie	Technische ruimte S0.01 (stadsverwarming/ sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	27 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6112.120.00L Vervangen UPS installatie statisch 0,5-2kVA												
6112.120.00L	Vervangen UPS installatie statisch 0,5-2kVA	Technische ruimte dakopbouw	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Lift ruimte S0.34	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte 5.46 (oude liftkamer)	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 501	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	8 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301a	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Gevel 501	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	10 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Technische ruimte (liftmachine C) kelder	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Bar/ receptie ruimte S0.138	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6511.210.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale												
6511.210.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale	Verdeelkast patchruimte	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
66 Transport												
6621.110.00L Vervangen roltrap leuningband												
6621.110.00L	Vervangen roltrap leuningband	Roltraplift 004	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
6621.110.00L	Vervangen roltrap leuningband	Goederenheffer 6 (orkestlift S.18)	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
6621.110.00L	Vervangen roltrap leuningband	Roltraplift 003	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
6621.110.00L	Vervangen roltrap leuningband	Personenlift 007 (LT 1206 noordzijde)	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
6621.150.00L Vervangen roltrap frequentieregelaar												
6621.150.00L	Vervangen roltrap frequentieregelaar	Roltraplift 004	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
6621.150.00L	Vervangen roltrap frequentieregelaar	Goederenheffe	TB	10 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
		r 6 (orkestlift S.18)										
6621.150.00L	Vervangen roltrap frequentieregelaar	Roltraplift 003	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6621.150.00L	Vervangen roltrap frequentieregelaar	Personenlift 007 (LT 1206 noordzijde)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6632.100.00L Vervangen goederenheffer met schacht												
6632.100.00L	Vervangen goederenheffer met schacht	hefplateau 5 (V0.80)	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
67 Gebouw management systeem												
6770.100.00V Vervangen gebouwautomatisering- en												
6770.100.00V	Vervangen gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS)	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Vijfde verdieping	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen 6e verdieping	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MF Mosae Forum 10 - kantoorgebouw												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 511	TB	6 Jaren	48 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 513	TB	6 Jaren	170 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	135 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	764 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 512	TB	6 Jaren	483 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 506	TB	6 Jaren	60 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 602	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 510	TB	6 Jaren	203 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 503	TB	6 Jaren	118 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	240 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 204	TB	6 Jaren	72 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 202	TB	6 Jaren	51 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 514	TB	6 Jaren	55 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 103	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]	[redacted]	
24 Trappen en hellingen												
2410.140.00H Herstellen trap natuursteen												
2410.140.00H	Herstellen trap natuursteen	Gevel 513	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 510	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 514	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.661.00L Vervangen screen elektrisch <2000mm												
3120.661.00L	Vervangen screen elektrisch <2000mm	Gevel 512	TB	25 Jaren	114 STK		100%					
3120.661.00L	Vervangen screen elektrisch <2000mm	Patiogevel 603	TB	25 Jaren	44 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 507	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 513	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 502	TB	999 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
3132.120.00L Vervangen schuifdeur buiten elektrisch												
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur buiten elektrisch	Gevel 204	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3134.120.00H Herstellen tourniquet buiten elektrisch												
3134.120.00H	Herstellen tourniquet buiten elektrisch	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3134.120.00L Vervangen tourniquet buiten elektrisch												
3134.120.00L	Vervangen tourniquet buiten elektrisch	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 202	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 505	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 507	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 507	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	2198 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 513	TB	6 Jaren	517 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	3013 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 514	TB	6 Jaren	251 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	395 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 505	TB	999 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 507	TB	999 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 502	TB	999 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 104	TB	3 Jaren	252 M1		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	136 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 505	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 507	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.120.00H Herstellen kozijnwerk staal												
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 104	TB	6 Jaren	1334 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 505	TB	6 Jaren	44 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	106 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 203	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 503	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	gevel 102	TB	6 Jaren	46 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 506	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 504	TB	6 Jaren	358 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 513	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 604	TB	6 Jaren	55 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 103	TB	6 Jaren	31 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 502	TB	6 Jaren	178 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch												
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Tweede verdieping	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Binnen 2e verdieping zuid	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.120.00H Herstellen balustrade buiten staal/(verwijderen												
3412.120.00H	Herstellen balustrade buiten staal/(verwijderen balustrade)	Dak 006	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.130.00H Herstellen gevelbekleding aluminium												
4112.130.00H	Herstellen gevelbekleding aluminium	Gevel 510	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	49 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 017	TB	999 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
4711.110.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 010	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 005	TB	999 Jaren	95 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 006	TB	999 Jaren	433 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4711.113.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus tegel												
4711.113.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus tegel	Dak 022	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Technische ruimte kelder Noord (VWA pompen)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
53 Water												
5316.230.00L Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 3												
5316.230.00L	Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen toerengeregeld	Technische ruimte kelder Noord (Sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Vijfde verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen 3e verdieping zuid	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen 4e en 5e verdieping zuid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen 2e verdieping zuid	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Derde verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Vierde verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5321.202.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter												
5321.202.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter	SER ruimte 2e verdieping Noord (2.021.ia)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5321.202.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 30 liter	Technische ruimte 4.048i, 4e verdieping Noord (VK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.206.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter												
5321.206.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5321.206.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter	Technische ruimte bij kleedruimte (kelder -1.01)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5331.210.00L Vervangen waterontharding sinstallatie pekel simplex												
5331.210.00L	Vervangen waterontharding sinstallatie pekel simplex	Technische ruimte kelder Noord (Sprinkler)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5332.120.00L Vervangen demi-installatie osmose simplex												
5332.120.00L	Vervangen demi-installatie osmose simplex	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5332.120.00L	Vervangen demi-installatie osmose simplex	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
55 Koeling												
5526.300.00L Vervangen dry cooler												
5526.300.00L	Vervangen dry cooler	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5526.300.00L	Vervangen dry cooler	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5526.300.00L	Vervangen dry cooler	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5526.300.00L	Vervangen dry cooler	Dak 003	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5526.300.00L	Vervangen dry cooler	NSA-ruimte, op terrein	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal					[redacted]	[redacted]	
5527.120.00L Vervangen WKO installatie, energiemeter												
5527.120.00L	Vervangen WKO installatie, energiemeter	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.313.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN32												
5531.313.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN32	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.315.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN50												
5531.315.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN50	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.325.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.325.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.325.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.325.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.326.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.326.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN65	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.327.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.327.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.327.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.411.00L Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter												
5531.411.00L	Vervangen expansievat koudedistributie <35 liter	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN32												
5531.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN32	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN32	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN32	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40												
5531.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal					[redacted]	
5531.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat koudedistributie												
5531.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat koudedistributie platenwisselaar	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat koudedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat koudedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat koudedistributie platenwisselaar	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5531.720.00L Vervangen automatische vul/ontlucht-installatie												
5531.720.00L	Vervangen automatische vul/ontlucht-installatie	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
56 Verwarming												
5612.700.00L Vervangen stoomopwekker												
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5612.700.00L	Vervangen stoomopwekker	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.180.00L Vervangen warmtedistributie slibstreamfilter												
5631.180.00L	Vervangen warmtedistributie slibstreamfilter	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.324.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.326.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.326.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.327.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.414.00L Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter												
5631.414.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie												
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5684.100.70L Vervangen vloerverwarming verdeler												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	beveiligingsruimte 0.04 Zuid	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Technische ruimte bij kleedruimte (kelder -1.01)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal						[redacted]	
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal						[redacted]	
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.884.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.884.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.894.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.894.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5730.894.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5730.894.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5730.894.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	SER ruimte 2e verdieping Noord (2.021.ia)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	SER ruimte, 3e verdieping Noord (3.02bi)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal						[redacted]	
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	SER ruimte 2e verdieping Noord (2.021.ia)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	SER ruimte, 3e verdieping Noord (3.02bi)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	MER ruimte 2e verdieping Noord (2.000.i)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	SER ruimte, 3e verdieping Noord	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	SER ruimte 4.049i, 4e verdieping Noord	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	SER ruimte 5e verdieping Noord (VK)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte raadzaal	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
		4e verdieping Noord										
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte raadzaal 4e verdieping Noord	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4e verdieping Noord (LBK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Technische ruimte Zuid 5e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Technische ruimte bij kleedruimte (kelder -1.01)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5881.100.72L Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel												
5881.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel	beveiligingsruimte 0.04 Zuid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	48 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.110.00V Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00V	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte kelder Noord (HVK)	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6152.110.00V	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte kelder Noord (HVK)	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Gevel 513	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	MER ruimte 4.29 4e verdieping zuid	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	beveiligingsruimte 0.04 Zuid	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	beveiligingsruimte 0.04 Zuid	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	17077 BVO	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
6511.220.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en												
6511.220.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	17077 BVO	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Personenlift 007 (LT 1206 noordzijde)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Goederenheffer 6 (orkestlift S.18)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Goederen/ personenlift 4 (ruimte S76/ S78)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift B, kleedruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift C, hockey	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6611.100.00K	Reviseren tractielift	hefplateau 5 (V0.80)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen voetbal	TB	10 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
NHMM (36) De Bosquetplein 6-7												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	5 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 206	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 205	TB	6 Jaren	18 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 205	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 204	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 205	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
27 Daken												
2714.110.00L Vervangen dakoverstek hout												
2714.110.00L	Vervangen dakoverstek hout	Gevel 203	TB	30 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	14 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 205	TB	3 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	250 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	77 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 204	TB	6 Jaren	75 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	108 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 205	TB	6 Jaren	314 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	54 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	81 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 206	TB	6 Jaren	79 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	36 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	202 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	170 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	238 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	161 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	28 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 205	TB	3 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	28 M1	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			[redacted]
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	38 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 008	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm)	Dak 008	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.360.00V Vervangen gevelafdekking natuursteen												
4110.360.00V	Vervangen gevelafdekking natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.110.00L Vervangen gevelbekleding hout												
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel 203	TB	30 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	101 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	21 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4712.183.00L Vervangen hellende dakafwerking profielplaat												
4712.183.00L	Vervangen hellende dakafwerking profielplaat kunststof	Dak 010	TB	20 Jaren	19 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.310.00L Vervangen goot kunststof												
5212.310.00L	Vervangen goot kunststof	Gevel 203	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 402	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 203	TB	20 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
56 Verwarming												
5621.611.00L Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW												
5621.611.00L	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	tbv Mosasaurushuis	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5686.420.00L Vervangen elektrische verwarming ribbenbuiskachel												
5686.420.00L	Vervangen elektrische verwarming ribbenbuiskachel	Installaties algemeen	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5721.200.00L Vervangen luchtgordijn												
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 304	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 104	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 205	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 202	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 302	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 301	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5722.180.00L Vervangen centrifugaal ventilator												
5722.180.00L	Vervangen centrifugaal ventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5732.120.00K Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s												
5732.120.00K	Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s	Installaties algemeen	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Meterkast kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6111.100.00L Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling												
6111.100.00L	Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Berging statafels begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Meterkast kelder	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Lift algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6154.120.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15												
6154.120.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Meterkast kelder	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6154.120.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6154.120.00L	Vervangen laagspanning	Installaties	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	verdeelinrichting 10-15 groepen	algemeen										
					Subtotaal							
6154.160.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40												
6154.160.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	Berging statafels begane grond	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2933 BVO		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
STAH (602) Markt 78 " stadhuis "												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2700.111.00X Inspecteren dakconstructie hout monument												
2700.111.00X	Inspecteren dakconstructie hout monument	Binnen begane grond	TB	3 Jaren	4369 m2		100%					
					Subtotaal							
2700.111.00Z Anti-houtworm dakconstructie hout monument												
2700.111.00Z	Anti-houtworm dakconstructie hout monument	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1000 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	69 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	85 m2		100%					
					Subtotaal							
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	784 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	728 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	844 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	284 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	784 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	80 M1		100%					
					Subtotaal							
3412.100.61O Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 m2		100%					
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 008	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
					Subtotaal							
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	14 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	57 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4712.140.00H Herstellen hellende dakafwerking lood/(loodmuts												
4712.140.00H	Herstellen hellende dakafwerking lood/(loodmuts vervangen)	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5631.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Ruimte HVK B	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
66 Transport												
6612.100.00H Herstellen hydraulische lift/(schachtdeur 1ste												
6612.100.00H	Herstellen hydraulische lift/(schachtdeur 1ste verdieping	Lift A, receptie	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6612.100.00K Reviseren hydraulische lift												
6612.100.00K	Reviseren hydraulische lift	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
THEV Thea (128) Vrijthof 46-47												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 509	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 510	TB	6 Jaren	27 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 509	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 510	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	57 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	172 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3120.411.00H Herstellen buitenluik hout monument												
3120.411.00H	Herstellen buitenluik hout monument	Gevel 101	TB	999 Jaren	36 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 503	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	115 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	33 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3131.110.00H Herstellen buitendraaideur (loopdeur) monument												
3131.110.00H	Herstellen buitendraaideur (loopdeur) monument	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 510	TB	6 Jaren	36 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	705 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	26 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 507	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 508	TB	6 Jaren	36 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 503	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 510	TB	6 Jaren	38 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 506	TB	6 Jaren	32 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.61O Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	295 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	70 m2		100%					
					Subtotaal							
4111.110.00H Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk												
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4512.160.00L Vervangen systeemplafond houtwolcementplaat												
4512.160.00L	Vervangen systeemplafond houtwolcementplaat	Gevel 202	TB	20 Jaren	266 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
4710.290.00L Vervangen dakaansluiting diverse												
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 002	TB	40 Jaren	27 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
4710.330.00H Herstellen dakrandafwerking zink												
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 005	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 012	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 009	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 008	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 007	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 010	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 006	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	25 Jaren	468 m2		100%					
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	25 Jaren	480 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.410.00H Herstellen gootbekleding zink												
5212.410.00H	Herstellen gootbekleding zink	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5212.420.00L Vervangen gootbekleding bitumineus												
5212.420.00L	Vervangen gootbekleding bitumineus	Dak 001	TB	25 Jaren	103 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 509	TB	20 Jaren	0 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.640.00H Herstellen hemelwaterafvoer koper												
5212.640.00H	Herstellen hemelwaterafvoer koper	Gevel 509	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5221.100.00H Herstellen leiding fecaliënafvoersysteem												
5221.100.00H	Herstellen leiding fecaliënafvoersysteem	Technische ruimte S.59 (pompput)	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5236.210.00L Vervangen vuilvanginstallatie afvalwater												
5236.210.00L	Vervangen vuilvanginstallatie afvalwater	Technische ruimte sprinkler S82	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.103.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 200 liter												
5321.103.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 200 liter	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Theater cafe 0.83	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.203.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter												
5321.203.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5321.203.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter	keuken ruimte S.86	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5331.210.00L Vervangen waterontharding sinstallatie pekel simplex												
5331.210.00L	Vervangen waterontharding sinstallatie pekel simplex	Technische ruimte keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5331.210.00L	Vervangen waterontharding sinstallatie pekel simplex	Technische ruimte S50A (VK)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
54 Gassen												
5422.100.00L Vervangen persluchtcompressor												
5422.100.00L	Vervangen persluchtcompressor	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
55 Koeling												
5511.111.00L Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW												
5511.111.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5511.122.00L Vervangen split systeem multisplit 3-6kW												
5511.122.00L	Vervangen split systeem multisplit 3-6kW	Dak 007	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5526.100.00L Vervangen luchtgekoelde condensor												
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 007	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5526.100.00L	Vervangen luchtgekoelde condensor	Dak 007	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5527.120.00L Vervangen WKO installatie, energiemeter												
5527.120.00L	Vervangen WKO installatie, energiemeter	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5527.130.00L Vervangen WKO installatie, flowmeter												
5527.130.00L	Vervangen WKO installatie, flowmeter	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5531.312.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN25												
5531.312.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN25	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5531.511.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie												
5531.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie <DN25	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5531.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie <DN25	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5531.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25												
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
56 Verwarming												
5621.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand)												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5621.124.00L	Vervangen gasketel 200-450kW (staand)	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte 4.02 (CV ketels, 3e verd oudbouw rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte 4.02 (CV ketels, 3e verd oudbouw rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.100.00V Vervangen verdeler/verzamelaar CV-installatie												
5631.100.00V	Vervangen verdeler/verzamelaar CV-installatie	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5631.311.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN20												
5631.311.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN20	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5631.315.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50												
5631.315.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.315.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5631.316.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65												
5631.316.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65	Technische ruimte 4.02 (CV ketels, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.317.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN80												
5631.317.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN80	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte 4.02 (CV ketels, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.511.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5631.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.517.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.517.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN80	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
57 Luchtbehandeling												
5721.200.00L Vervangen luchtgordijn												
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5721.200.00L	Vervangen luchtgordijn	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 004	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Technische ruimte keuken	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5722.160.00L Vervangen kanaalventilator												
5722.160.00L	Vervangen kanaalventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	12 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5730.813.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-												
5730.813.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte 4.03	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
		(LBK, 3e verd oudbouw rechts)										
						Subtotaal				[redacted]		
5730.852.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.852.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte 4.06 (LBK 3e,oudbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5731.241.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV <0,6m3/s												
5731.241.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV <0,6m3/s	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5731.242.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6-1,4												
5731.242.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6-1,4m3/s	Dak 004	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
5731.242.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5732.110.00K Reviseren luchtafvoerkast <0,6m3/s												
5732.110.00K	Reviseren luchtafvoerkast <0,6m3/s	Technische ruimte V0.14 (LBK rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.110.00K	Reviseren luchtafvoerkast <0,6m3/s	Technische ruimte V0.14 (LBK rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.110.00K	Reviseren luchtafvoerkast <0,6m3/s	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.110.00K	Reviseren luchtafvoerkast <0,6m3/s	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5732.120.00K Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s												
5732.120.00K	Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte V0.14 (LBK rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.120.00K	Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.120.00K	Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte 4.06 (LBK 3e,oudbouw	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5732.120.00K	Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5781.620.00L Vervangen nakoeler												
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Technische ruimte 4.06 (LBK 3e,oudbouw	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]		
58 Meet- en regelinstallaties												
5820.000.00L Vervangen GBS geïntegreerd systeem												
5820.000.00L	Vervangen GBS geïntegreerd systeem	Technische ruimte begane grond (NSA) 0.73	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5822.100.00L Vervangen software GBS systeem												
5822.100.00L	Vervangen software GBS systeem	Technische ruimte begane grond (NSA) 0.73	TB	3 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4.04 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte V0.14 (LBK rechts)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4.02 (LBK, 3e verd oudbouw rechts)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte V1.07 (ketels)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte 4.06 (LBK 3e,oudbouw	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Repro ruimte 2.18	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte V0.13 (LBK links)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Kastruimte 0.82	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Theater cafe 0.83	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5931.110.00L Vervangen brandventilatievoorziening rookluik												
5931.110.00L	Vervangen brandventilatievoorziening rookluik	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.130.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20												
6152.130.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen	Technische ruimte sprinkler S82	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Lift C, hockey	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	keuken ruimte S.86	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	podium/ toneel 0.04A (VK)	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Goederen/ personenlift 4 (ruimte S76/ S78)	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Lift B, kleedruimte	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Lift A, receptie	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6154.130.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20												
6154.130.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	Technische ruimte, oud bouw (VK)	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.130.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	Technische ruimte, foyer 0.75a	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6154.140.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30												
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Technische ruimte sprinkler S82	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Technische ruimte V116 (VK)	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Technische ruimte bij torentje (3e verd oudbouw VK)	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]		
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]		
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Tweede verdieping	TB	15 Jaren	6 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Lift C, hockey	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Tweede verdieping	TB	15 Jaren	14 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Technische ruimte 0.53 (BMC)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	11811 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
66 Transport												
6612.100.00L Vervangen hydraulische lift												
6612.100.00L	Vervangen hydraulische lift	Lift C, hockey	TB	50 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6612.100.00L	Vervangen hydraulische lift	Goederen/ personenlift 4 (ruimte S76/ S78)	TB	50 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6612.100.00L	Vervangen hydraulische lift	Lift B, kleedruimte	TB	50 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6612.100.00L	Vervangen hydraulische lift	Lift A, receptie	TB	50 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6632.100.00L Vervangen goederenheffer met schacht												
6632.100.00L	Vervangen goederenheffer met schacht	Goederenheffer 6 (orkestlift S.18)	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9063.201.40O Schilderwerk terreinverlichting paal/mast buiten												
9063.201.40O	Schilderwerk terreinverlichting paal/mast buiten vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
9063.201.40O	Schilderwerk terreinverlichting paal/mast buiten vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
9063.202.40O Schilderwerk terreinverlichting armatuur buiten												
9063.202.40O	Schilderwerk terreinverlichting armatuur buiten vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG001 Achter de Barakken 31A												
00 Algemene voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2716.100.61P Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	29 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	35 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	482 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	183 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	23 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.111.00H Herstellen kozijnwerk hout monument												
3140.111.00H	Herstellen kozijnwerk hout monument	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.110.00V Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00V	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	5 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	7 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	751 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]				
VG003 Ambyerstraat Zuid 72												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	161 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.61O Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	999 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.320.00L Vervangen goot zink												
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Dak 001	TB	30 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Totaal			[redacted]				
VG005 Ambyerstraat Zuid 88												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	11 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
27 Daken												
2700.100.41O Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg												
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	42 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	31 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00H Herstellen buitendeur												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	134 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	44 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	112 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	82 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	127 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	19 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	39 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	228 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
52 Afvoeren												
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 202	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 202	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Totaal							
VG006 Arrestruwe 45												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	47 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	10 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.110.00V Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00V	Vervangen boeiboord hout	Gevel 501	TB	999 Jaren	10 M1		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	66 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	33 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	123 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 502	TB	2 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.200.00V Vervangen waterslagen												
3140.200.00V	Vervangen waterslagen	Gevel 201	TB	999 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	25 Jaren	10 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00V Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00V	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	999 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal		[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Gevel 502	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Installaties algemeen	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
57 Luchtbehandeling												
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.120.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15												
6152.120.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen	Technische ruimte kelder	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
6154.120.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15												
6154.120.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9032.122.00L Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte												
9032.122.00L	Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte	Terrein	TB	20 Jaren	50 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG007 Athoslaan 12 A - activiteitencentrum Athos												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	37 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	18 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3132.120.00L Vervangen schuifdeur buiten elektrisch												
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur buiten elektrisch	Gevel 104	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 104	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	19 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	36 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	25 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 103	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	58 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 104	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 304	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 305	TB	6 Jaren	32 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 104	TB	2 Jaren	24 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 202	TB	2 Jaren	50 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 303	TB	2 Jaren	0 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	gevel 102	TB	2 Jaren	94 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	4 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 302	TB	2 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 104	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 104	TB	3 Jaren	0 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 103	TB	3 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3232.120.00L Vervangen schuifdeur binnen elektrisch												
3232.120.00L	Vervangen schuifdeur binnen elektrisch	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	24 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 303	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 305	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	121 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	33 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 004	TB	40 Jaren	12 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	25 Jaren	120 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 008	TB	25 Jaren	93 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 010	TB	25 Jaren	11 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 009	TB	25 Jaren	18 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 006	TB	25 Jaren	45 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 011	TB	25 Jaren	8 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 202	TB	20 Jaren	12 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 305	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.620.00V Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00V	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 104	TB	999 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.102.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 150 liter												
5321.102.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 150 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.201.00V Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00V	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	[redacted]
55 Koeling												
5511.114.00V Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW												
5511.114.00V	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Gevel 304	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.413.00L Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter												
5631.413.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5732.310.00H Herstellen boxventilator/warmteterugwinning/												
5732.310.00H	Herstellen boxventilator/warmteterugwinning/(verbeteren toegankelijkheid boxventilatoren)	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5732.310.00V Vervangen boxventilator/warmteterugwinning												
5732.310.00V	Vervangen boxventilator/warmteterugwinning	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.310.00V	Vervangen boxventilator/warmteterugwinning	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5732.310.00V	Vervangen boxventilator/warmteterugwinning	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	11 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 202	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	7 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	10 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
7411.800.00L Vervangen wastrogcombinatie												
7411.800.00L	Vervangen wastrogcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
7412.310.00L Vervangen vaste beugel												
7412.310.00L	Vervangen vaste beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
9034.220.00V Vervangen draaipoort looppoort staal												
9034.220.00V	Vervangen draaipoort looppoort staal	Terrein	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG011 Aureliushof 150												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	182 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	72 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.160.00V Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 301	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 101	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7412.310.00L Vervangen vaste beugel												
7412.310.00L	Vervangen vaste beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]				[redacted]
VG012 Aureliushof 160												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.140.00L Vervangen boeiboord kunststof												
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 507	TB	30 Jaren	14 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 509	TB	30 Jaren	24 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 201	TB	30 Jaren	26 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 302	TB	30 Jaren	14 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 505	TB	30 Jaren	26 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 101	TB	30 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 503	TB	30 Jaren	25 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 511	TB	30 Jaren	7 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 508	TB	30 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 506	TB	30 Jaren	14 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 301	TB	30 Jaren	18 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 504	TB	30 Jaren	16 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 401	TB	30 Jaren	13 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
22 Binnenwanden												
2214.110.00L Vervangen systeemwand verplaatsbaar panelen												
2214.110.00L	Vervangen systeemwand verplaatsbaar panelen	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	38 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 511	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 511	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	241 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm)	Gevel 201	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	84 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	207 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 511	TB	6 Jaren	99 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	183 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 511	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3412.100.61O Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.160.00L Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 201	TB	30 Jaren	31 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 510	TB	30 Jaren	21 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 302	TB	30 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 502	TB	30 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 101	TB	30 Jaren	25 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 511	TB	30 Jaren	27 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 501	TB	30 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 508	TB	30 Jaren	27 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 301	TB	30 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 401	TB	30 Jaren	14 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	25 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 012	TB	25 Jaren	110 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Gevel 101	TB	25 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 008	TB	25 Jaren	135 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 004	TB	25 Jaren	364 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 009	TB	25 Jaren	36 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
4711.112.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	30 Jaren	200 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 010	TB	30 Jaren	57 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 005	TB	30 Jaren	192 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 007	TB	30 Jaren	93 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 018	TB	30 Jaren	38 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 013	TB	30 Jaren	77 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 015	TB	30 Jaren	43 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 003	TB	30 Jaren	30 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 011	TB	30 Jaren	200 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
52 Afvoeren												
5212.420.00L Vervangen gootbekleding bitumineus												
5212.420.00L	Vervangen gootbekleding bitumineus	Dak 012	TB	25 Jaren	5 M1		100%					
						Subtotaal						
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	8 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 510	TB	20 Jaren	6 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 511	TB	20 Jaren	10 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 506	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Gevel 511	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5511.114.00L Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW												
5511.114.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Dak 016	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
5511.114.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Gevel 511	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
56 Verwarming												
5621.145.00L Vervangen gasketel >100kW (wand)												
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Stookruimte 1e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Stookruimte 1e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Stookruimte 1e verdieping	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Stookruimte 1e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 017	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Berghok naast vergaderzaal 2 - 1e verdieping	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					
					Subtotaal							
5731.212.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer 0,6-1,4m3/s												
5731.212.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer 0,6-1,4m3/s	Berging statafels begane grond	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					
					Subtotaal							
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	CV ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	CV ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.120.00H Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00H	Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	30 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein 001	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG013 Batterijstraat 48												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	141 m2		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2700.100.41O Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg												
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
2810.120.00V Vervangen skeletdeel staal												
2810.120.00V	Vervangen skeletdeel staal	Dak 001	TB	999 Jaren	22 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	220 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	348 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	420 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	50 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	369 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.200.61O Schilderwerk waterslagen (>300mm) buiten dekkend												
3140.200.61O	Schilderwerk waterslagen (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3721.130.00L Vervangen lichtopening dak aluminium												
3721.130.00L	Vervangen lichtopening dak aluminium	Dak 001	TB	30 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	33 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	15 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 302	TB	40 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 302	TB	30 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
54 Gassen												
5411.300.00L Vervangen aardgas gasmeter												
5411.300.00L	Vervangen aardgas gasmeter	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.324.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	9 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
6322.120.00H Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00H	Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG014 Batterijstraat 50a												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	296 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	58 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Gevel 101	TB	40 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
4711.160.00L Vervangen vlakke dakafwerking zink												
4711.160.00L	Vervangen vlakke dakafwerking zink	Gevel 101	TB	40 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	40 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	9 M1		100%					
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 501	TB	30 Jaren	24 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG017 Bemelergrubbe 15												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	14 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2232 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6534.100.00L Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte												
6534.100.00L	Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG021 Bogaardenstraat 35A												
00 Algemene voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	85 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	81 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	82 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	26 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.200.00X Duurzaam behandelen gevelanker												
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.110.00H Herstellen gootconstructie hout												
2716.110.00H	Herstellen gootconstructie hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm)	Gevel 302	TB	6 Jaren	297 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	64 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	48 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 303	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3725.110.00H Herstellen dakkapel hout												
3725.110.00H	Herstellen dakkapel hout	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	93 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	44 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
55 Koeling												
5511.113.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW												
5511.113.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.130.00V Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20												
6152.130.00V	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Totaal		[redacted]			[redacted]	[redacted]
VG023 Bogaardenstraat 43												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	10 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	381 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	123 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	56 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	326 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	23 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	134 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	86 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	342 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.200.61O Schilderwerk waterslagen (>300mm) buiten dekkend												
3140.200.61O	Schilderwerk waterslagen (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 503	TB	25 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 301	TB	3 Jaren	5 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	27 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	115 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	18 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	28 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal			[redacted]			[redacted]
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 004	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
56 Verwarming												
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Berging statafels begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 302	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	13 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	13 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			[redacted]
						Totaal		[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
VG026 Boschstraat 45												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	46 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.400.00H Herstellen beglazing												
3140.400.00H	Herstellen beglazing	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
37 Dakopeningen												
3721.130.00V Vervangen lichtopening dak aluminium												
3721.130.00V	Vervangen lichtopening dak aluminium	Dak 003	TB	999 Jaren	22 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3721.320.00V Vervangen lichtstraat aluminium												
3721.320.00V	Vervangen lichtstraat aluminium	Dak 001	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00V Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00V	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 003	TB	999 Jaren	23 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	999 Jaren	75 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	999 Jaren	58 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.420.00V Vervangen gootbekleding bitumineus												
5212.420.00V	Vervangen gootbekleding bitumineus	Dak 003	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.420.00V	Vervangen gootbekleding bitumineus	Dak 002	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]

VG027 Boschstraat 58

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
24 Trappen en hellingen												
2431.131.00H Herstellen ladder aluminium uitklapbaar/												
2431.131.00H	Herstellen ladder aluminium uitklapbaar/(verwijderen)	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	132 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	58 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]		
34 Balustrades en leuningen												
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Terrein	TB	20 Jaren	23 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	25 Jaren	75 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.111.00L Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW												
5511.111.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5621.611.00L Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW												
5621.611.00L	Vervangen luchtverhitter direct gestookt <30kW	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG028 Boschstraat 60												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	9 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	24 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]		
VG029 Bredestraat 19												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.200.00X Duurzaam behandelen gevelanker												
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 504	TB	999 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 401	TB	999 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 201	TB	999 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 502	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 504	TB	999 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 502	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2116.111.00V Vervangen boeiboord hout monument												
2116.111.00V	Vervangen boeiboord hout monument	Gevel 201	TB	999 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 504	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2430.100.41P Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend nieuw												
2430.100.41P	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2431.120.00H Herstellen ladder staal												
2431.120.00H	Herstellen ladder staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3120.210.00H Herstellen tralie staal												
3120.210.00H	Herstellen tralie staal	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	54 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	81 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	51 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	129 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
33 Vloeropeningen												
3320.100.40O Schilderwerk vloeropening buiten vervolg systeem												
3320.100.40O	Schilderwerk vloeropening buiten vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	56 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	101 m2		100%					
						Subtotaal						
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
						Subtotaal						
4112.110.00V Vervangen gevelbekleding hout												
4112.110.00V	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
						Subtotaal						
5212.610.00V Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	6 M1		100%					
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	999 Jaren	3 M1		100%					
						Subtotaal						

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.324.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Verdeelkast patchruimte	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.110.00V Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00V	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.150.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40												
6154.150.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen	Ruimte HVK B	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1132 BVO		100%					
					Subtotaal							
6534.100.00L Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte												
6534.100.00L	Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
9063.202.40O Schilderwerk terreinverlichting armatuur buiten												
9063.202.40O	Schilderwerk terreinverlichting armatuur buiten vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG033 Burgemeester Ceulenstraat 60												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	28 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2713.100.61O Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg												
2713.100.61O	Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	7 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	40 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Installaties algemeen	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6342.300.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6342.300.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram centraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	255 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG035 Capucijnengang 10 " MIK "												
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	57 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
24 Trappen en hellingen												
2430.100.41O Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg												
2430.100.41O	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 401	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	107 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	164 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	432 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	27 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	675 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	15 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 501	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	40 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 008	TB	40 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
4710.330.00H Herstellen dakrandafwerking zink												
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4711.110.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	13 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	kunststof											
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 202	TB	20 Jaren	48 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	13 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	9 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
56 Verwarming												
5631.324.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.324.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	Technische ruimte CV 2e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
VG037 Capucijnenstraat 98-100-102												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	35 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	40 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	45 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	61 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
						Subtotaal						
2110.200.00X Duurzaam behandelen gevelanker												
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 401	TB	999 Jaren	5 STK		100%					
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 503	TB	999 Jaren	9 STK		100%					
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 301	TB	999 Jaren	10 STK		100%					
						Subtotaal						
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	5 STK		100%					
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 503	TB	999 Jaren	9 STK		100%					
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	10 STK		100%					
						Subtotaal						

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	17 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
23 Vloeren												
2300.100.41R Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg												
2300.100.41R	Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2430.100.41O Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg												
2430.100.41O	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	84 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2431.120.00H Herstellen ladder staal												
2431.120.00H	Herstellen ladder staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten	Gevel 304	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	dekkend vervolg systeem											
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
3131.100.00V Vervangen buitendraaideur (loopdeur)												
3131.100.00V	Vervangen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	56 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	66 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	45 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	30 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	659 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	124 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	169 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 303	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	1 M1		100%					
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3721.100.51O Schilderwerk lichtopening dak (<300mm) buiten												
3721.100.51O	Schilderwerk lichtopening dak (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 006	TB	6 Jaren	176 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	27 M1		100%					
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	109 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3725.110.00H Herstellen dakkapel hout												
3725.110.00H	Herstellen dakkapel hout	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3725.110.00H Herstellen dakkapel hout/(herstellen hout alle gevels)												
3725.110.00H	Herstellen dakkapel hout/(herstellen hout alle gevels)	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	70 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 007	TB	25 Jaren	84 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
56 Verwarming												
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Berging statafels begane grond	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG039 Concordiastraat 1												
37 Dakopeningen												
3721.213.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2												
3721.213.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2	Dak 002	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	31 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	8 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.201.00V Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00V	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal/												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal/(vervangen door LED)	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	5 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Totaal		[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
VG042 Courtoisstraat 30												
21 Buitenwanden												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	47 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	108 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	25 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	43 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	76 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	78 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	154 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 302	TB	3 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.120.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk												
4111.120.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	67 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	34 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.100.51P Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
5212.620.00V Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00V	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	999 Jaren	3 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
56 Verwarming												
5621.145.00L Vervangen gasketel >100kW (wand)												
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6111.100.00L Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling												
6111.100.00L	Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
6342.200.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal												
6342.200.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	597 BVO		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
66 Transport												
6613.100.00L Vervangen traplift												
6613.100.00L	Vervangen traplift	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG046 Dominikanerkerkstraat 1												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2121.130.00H Herstellen buitenwand natuursteen												
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.130.00H	Herstellen buitenwand natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	27 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 501	TB	3 Jaren	30 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 502	TB	3 Jaren	35 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 401	TB	3 Jaren	75 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 301	TB	3 Jaren	38 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	34 m2	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4712.161.00H Herstellen hellende dakafwerking leien natuursteen												
4712.161.00H	Herstellen hellende dakafwerking leien natuursteen	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.410.00H Herstellen gootbekleding zink												
5212.410.00H	Herstellen gootbekleding zink	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.630.00H Herstellen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00H	Herstellen hemelwaterafvoer zink	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]			[redacted]	
VG049 Edisonstraat 4 - Trefcentrum Wittevrouwenveld												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.320.00V Vervangen ventilatierooster gesloten gevel												
3120.320.00V	Vervangen ventilatierooster gesloten gevel	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	119 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	420 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	172 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	89 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	38 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.120.00H Herstellen kozijnwerk staal/(glaslatten herstellen)												
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal/(glaslatten herstellen)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.400.00V Vervangen beglazing/(gevel 301)												
3140.400.00V	Vervangen beglazing/(gevel 301)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.00V Vervangen binnendeur												
3230.100.00V	Vervangen binnendeur	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
37 Dakopeningen												
3722.140.00L Vervangen dakraam staal												
3722.140.00L	Vervangen dakraam staal	Dak 001	TB	30 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	242 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4512.100.00L Vervangen systeemplafond												
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	255 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5511.114.00L Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW												
5511.114.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5511.124.00L Vervangen split systeem multisplit >10kW												
5511.124.00L	Vervangen split systeem multisplit >10kW	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5511.124.00L	Vervangen split systeem multisplit >10kW	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5520.100.00L Vervangen koudwateraggregaat												
5520.100.00L	Vervangen koudwateraggregaat	Dak 003	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5531.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25												
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Dak 004	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.315.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50												
5631.315.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.315.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Dak 004	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5684.100.70L Vervangen vloerverwarming verdeler												
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00L Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00L	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.114.00L Vervangen dakventilator >1,4m3/s												
5722.114.00L	Vervangen dakventilator >1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.114.00L	Vervangen dakventilator >1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.114.00L	Vervangen dakventilator >1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5730.852.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.852.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s	Dak 004	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5731.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4												
5731.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s	Dak 004	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5731.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s	Dak 004	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5781.620.00L Vervangen nakoeler												
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.620.00L	Vervangen nakoeler	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.210.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale												
6511.210.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG050 Einsteinstraat 32												
00 Algemene voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.784.00L Vervangen knikarm handbediend 4000-5000mm												
3120.784.00L	Vervangen knikarm handbediend 4000-5000mm	Gevel 501	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 401	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	113 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	65 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	150 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	41 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	230 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	89 STK		100%					
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond zuid	TB	20 Jaren	14 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
33 Vloeropeningen												
3321.210.00L Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 101	TB	30 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.160.00H Herstellen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00H	Herstellen gevelbekleding kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 010	TB	40 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 010	TB	25 Jaren	16 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	CV ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	CV ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 008	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Binnen begane grond zuid	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2018 BVO	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond zuid	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
7411.410.00V Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00V	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond zuid	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
7412.320.00V Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00V	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Totaal	[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG051 Florijnruwe 111												
00 Algemene voorzieningen												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	137 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	138 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	305 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	114 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	92 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2114.100.51O Schilderwerk vliesgevel (<300mm) buiten dekkend												
2114.100.51O	Schilderwerk vliesgevel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	776 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2114.100.61O Schilderwerk vliesgevel (>300mm) buiten dekkend												
2114.100.61O	Schilderwerk vliesgevel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	140 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton/(onderzoek en herstel)												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton/(onderzoek en herstel)	Gevel 203	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton/(onderzoek en herstel)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton/(onderzoek en herstel)	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton/(onderzoek en herstel)	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
24 Trappen en hellingen												
2431.130.00L Vervangen ladder aluminium												
2431.130.00L	Vervangen ladder aluminium	Gevel 203	TB	30 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	81 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	81 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2810.100.61P Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61P	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	612 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2810.130.00H Herstellen skeletdeel beton/(snoeien)												
2810.130.00H	Herstellen skeletdeel beton/(snoeien)	Gevel 203	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2810.130.00H Herstellen skeletdeel beton/(onderzoek en herstel												
2810.130.00H	Herstellen skeletdeel beton/(onderzoek en herstel	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	36 m2		100%					
					Subtotaal							
3132.120.00L Vervangen schuifdeur buiten elektrisch												
3132.120.00L	Vervangen schuifdeur buiten elektrisch	Gevel 401	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	270 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	140 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	263 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	56 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	121 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	28 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.200.51N Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51N	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 203	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 203	TB	25 Jaren	1 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3232.120.00L Vervangen schuifdeur binnen elektrisch												
3232.120.00L	Vervangen schuifdeur binnen elektrisch	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.61O Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61O	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig/(saneren en												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig/(saneren en herstel	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3721.213.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2												
3721.213.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2	Dak 001	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3721.214.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 1,5-2,0m2												
3721.214.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,5-2,0m2	Dak 001	TB	20 Jaren	5 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
3721.214.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,5-2,0m2	Dak 001	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3721.223.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof 1000-1500mm												
3721.223.00L	Vervangen lichtkoepel rond kunststof 1000-1500mm	Dak 001	TB	20 Jaren	6 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 203	TB	20 Jaren	45 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	37 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	37 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
42 Binnenwandafwerkingen												
4200.000.00A Stelpost binnenwandafwerking en bekleding												
4200.000.00A	Stelpost binnenwandafwerking en bekleding	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	133 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	31 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4710.211.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad												
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Gevel 201	TB	40 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.112.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	30 Jaren	1734 m2	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
56 Verwarming												
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00L Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00L	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5731.324.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V+WTW 2,8-												
5731.324.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V+WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5732.240.00K Reviseren luchtafvoerkast WTW 2,8-5,6m3/s												
5732.240.00K	Reviseren luchtafvoerkast WTW 2,8-5,6m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	6 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Ruimte HVK B	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6511.210.00L Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale												
6511.210.00L	Vervangen omroep-/ontruimingsinstallatie centrale	Ruimte HVK B	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
66 Transport												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	11 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.310.00L Vervangen schaamschot												
7411.310.00L	Vervangen schaamschot	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
90 Terreinvoorzieningen												
9063.240.00L Vervangen terreinverlichting lantaarnpaal compleet												
9063.240.00L	Vervangen terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG052 Franciscus Romanusweg 50												
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	320 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	465 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	70 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.390.00L Vervangen dakrandafwerking diverse												
4710.390.00L	Vervangen dakrandafwerking diverse	Dak 001	TB	40 Jaren	60 M1		100%					
4710.390.00L	Vervangen dakrandafwerking diverse	Dak 002	TB	40 Jaren	25 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5511.113.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW												
5511.113.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 6-10kW	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	5 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.415.00L Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter												
5631.415.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	840 BVO		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG054 Godefridus v. Heerstraat 38												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2713.140.00L Vervangen luifel kunststof												
2713.140.00L	Vervangen luifel kunststof	Gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
2714.110.00H Herstellen dakoverstek hout												
2714.110.00H	Herstellen dakoverstek hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	155 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	188 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	72 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	166 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	36 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3721.212.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2												
3721.212.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2	Dak 005	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.290.00L Vervangen dakaansluiting diverse												
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 005	TB	40 Jaren	14 M1		100%					
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 006	TB	40 Jaren	8 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	999 Jaren	209 m2		100%					
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 001	TB	999 Jaren	190 m2		100%					
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 004	TB	999 Jaren	94 m2		100%					
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	999 Jaren	67 m2		100%					
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 006	TB	999 Jaren	6 m2		100%					
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 003	TB	999 Jaren	67 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.310.00L Vervangen goot kunststof												
5212.310.00L	Vervangen goot kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.413.00L Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter												
5631.413.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9032.123.00L Vervangen hekwerk gaashek >2m hoogte												
9032.123.00L	Vervangen hekwerk gaashek >2m hoogte	Terrein	TB	20 Jaren	80 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
9034.220.00L Vervangen draaipoort looppoort staal												
9034.220.00L	Vervangen draaipoort looppoort staal	Terrein	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
9052.200.00L Vervangen straatkolk terrein												
9052.200.00L	Vervangen straatkolk terrein	Terrein	TB	40 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
9052.300.00L Vervangen Inspectieput terrein												
9052.300.00L	Vervangen Inspectieput terrein	Terrein	TB	40 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG056 Graanmarkt 4												
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.111.00H Herstellen boeiboord hout monument												
2116.111.00H	Herstellen boeiboord hout monument	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	55 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	59 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.221.00H Herstellen dakaansluiting loodloketten												
4710.221.00H	Herstellen dakaansluiting loodloketten	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.630.00H Herstellen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00H	Herstellen hemelwaterafvoer zink	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Gevel 301	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.130.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20												
6152.130.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	
VG058 Havenstraat 3												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	114 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	121 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	91 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
31 Buitenwandopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	24 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	75 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	139 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	23 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	201 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
37 Dakopeningen												
3725.100.51N Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51N	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	102 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	17 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
52 Afvoeren												
5212.100.51N Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51N	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend bijwerken	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
56 Verwarming												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	CV ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG060 Herbenusstraat 89 " Kumulus "												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 023	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 509	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	34 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
2116.110.00H Herstellen boeiboord hout												
2116.110.00H	Herstellen boeiboord hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	64 m2	[redacted]	100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 505	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	24 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51N Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51N	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	627 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 506	TB	6 Jaren	164 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	163 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	85 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 509	TB	6 Jaren	21 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	755 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	670 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	105 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.111.00H Herstellen kozijnwerk hout monument												
3140.111.00H	Herstellen kozijnwerk hout monument	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 401	TB	3 Jaren	10 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	3 Jaren	15 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 503	TB	3 Jaren	2 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 201	TB	3 Jaren	10 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 504	TB	3 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	381 m2		100%					
					Subtotaal							
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	110 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4710.330.00H Herstellen dakrandafwerking zink												
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 017	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4711.110.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 016	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.203.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter												
5321.203.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]		[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	4 STK		100%					
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5722.180.00L Vervangen centrifugaal ventilator												
5722.180.00L	Vervangen centrifugaal ventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
5722.180.00L	Vervangen centrifugaal ventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5730.852.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.852.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 0,6-1,4m3/s	Dak 016	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	8 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.120.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15												
6154.120.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	40 STK		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	36 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	9 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.800.00L Vervangen wastrogcombinatie												
7411.800.00L	Vervangen wastrogcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG064 Hunnenweg 40												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	177 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	122 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.300.00V Vervangen kozijnvulling												
3140.300.00V	Vervangen kozijnvulling	Gevel 401	TB	999 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.300.00V	Vervangen kozijnvulling	Gevel 201	TB	999 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.400.00V Vervangen beglazing												
3140.400.00V	Vervangen beglazing	Gevel 401	TB	999 Jaren	32 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.400.00V	Vervangen beglazing	Gevel 201	TB	999 Jaren	22 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.400.00V	Vervangen beglazing	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	13 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4112.150.00L Vervangen gevelbekleding vezelcement												
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 401	TB	30 Jaren	13 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 201	TB	30 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 301	TB	30 Jaren	1 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	13 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
7411.310.00L Vervangen schaamschot												
7411.310.00L	Vervangen schaamschot	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG065 Jekerstraat 49 - Pension Jekerzicht												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	21 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	94 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	37 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	117 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	154 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	138 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	64 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	117 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	3 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	19 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
24 Trappen en hellingen												
2431.131.00L Vervangen ladder aluminium uitklapbaar												
2431.131.00L	Vervangen ladder aluminium uitklapbaar	Gevel 304	TB	30 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie	Gevel 502	TB	6 Jaren	9 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	(>300mm) buiten dekkend vervolg systeem											
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3120.320.00V Vervangen ventilatierooster gesloten gevel												
3120.320.00V	Vervangen ventilatierooster gesloten gevel	Gevel 201	TB	999 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.500.51O Schilderwerk zonwering (<300mm) buiten dekkend												
3120.500.51O	Schilderwerk zonwering (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	98 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	35 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	56 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	153 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	168 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	239 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	101 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm)	Gevel 304	TB	6 Jaren	0 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	93 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	52 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
37 Dakopeningen												
3712.100.41O Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg												
3712.100.41O	Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					
3712.100.41O	Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	26 M1	[redacted]	100%					
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	64 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 004	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
43 Vloerafwerkingen												
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating												
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Gevel 101	TB	10 Jaren	13 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 203	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
47 Dakafwerkingen												
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 304	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
53 Water												
5321.101.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 120 liter												
5321.101.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 120 liter	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.101.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 120 liter	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.203.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter												
5321.203.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 304	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG066 Judeaweg 108												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 101	TB	30 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	35 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.100.45O Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant												
4112.100.45O	Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.45O Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg												
4520.100.45O	Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4712.111.00I Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00I	Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 102	TB	999 Jaren	60 m2		100%					
					Subtotaal							
4712.184.00L Vervangen hellende dakafwerking profielplaat												
4712.184.00L	Vervangen hellende dakafwerking profielplaat vezelcement	Plat dak 101	TB	30 Jaren	327 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.320.00L Vervangen goot zink												
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 301	TB	30 Jaren	26 M1	[redacted]	100%					
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	26 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal		[redacted]				
5212.350.00L Vervangen goot staal												
5212.350.00L	Vervangen goot staal	Gevel 101	TB	30 Jaren	27 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]			[redacted]	
VG068 Kapelaanstraat 71 " De Aw Sjoal "												
21 Buitenwanden												
2110.200.00X Duurzaam behandelen gevelanker												
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal					[redacted]	
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal					[redacted]	
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
24 Trappen en hellingen												
2410.100.00H Herstellen trap												
2410.100.00H	Herstellen trap	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
31 Buitenwandopeningen												
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 301	TB	2 Jaren	2 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]		[redacted]	
						Subtotaal			[redacted]		[redacted]	
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						
						Subtotaal						
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
VG069 Kapelaanstraat 72												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
						Subtotaal						
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
						Subtotaal						
2116.140.00L Vervangen boeiboord kunststof												
2116.140.00L	Vervangen boeiboord kunststof	Gevel 501	TB	30 Jaren	8 M1		100%					
						Subtotaal						
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
27 Daken												
2714.100.55O Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten												
2714.100.55O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	11 M1		100%					
						Subtotaal						
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
						Subtotaal						
2716.111.00H Herstellen gootconstructie hout monument												
2716.111.00H	Herstellen gootconstructie hout monument	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
2716.111.00H	Herstellen gootconstructie hout monument	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
31 Buitenwandopeningen												
3120.320.00H Herstellen ventilatierooster gesloten gevel												
3120.320.00H	Herstellen ventilatierooster gesloten gevel	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	8 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 401	TB	2 Jaren	8 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	12 m2		100%					
						Subtotaal						

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.330.00L Vervangen gevelafdekking zink												
4110.330.00L	Vervangen gevelafdekking zink	Gevel 501	TB	40 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	10 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.221.00L Vervangen dakaansluiting loodloketten												
4710.221.00L	Vervangen dakaansluiting loodloketten	Dak 001	TB	40 Jaren	10 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	25 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.410.00L Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 401	TB	30 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 201	TB	30 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG070 Kapelaanstraat 73												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	8 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.110.00H Herstellen boeiboord hout												
2116.110.00H	Herstellen boeiboord hout	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												
2700.110.00V Vervangen dakconstructie hout												
2700.110.00V	Vervangen dakconstructie hout	Dak 001	TB	999 Jaren	135 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	50 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	18 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	2 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3712.100.00V Vervangen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00V	Vervangen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
3712.100.00V	Vervangen schoorsteen steenachtig	Dak 003	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3722.110.00L Vervangen dakraam hout												
3722.110.00L	Vervangen dakraam hout	Dak 001	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	21 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4710.221.00L Vervangen dakaansluiting loodloketten												
4710.221.00L	Vervangen dakaansluiting loodloketten	Dak 001	TB	40 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.510.00L Vervangen kilgoot zink												
5212.510.00L	Vervangen kilgoot zink	Dak 001	TB	30 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Technische ruimte CV 2e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte CV 2e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG073 Karveelweg 33												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	36 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	40 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	27 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
2810.130.00H Herstellen skeletdeel beton												
2810.130.00H	Herstellen skeletdeel beton	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	110 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	41 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	61 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	61 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	190 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	50 Jaren	37 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	2 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	30 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	38 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	40 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	999 Jaren	72 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4712.182.00H Herstellen hellende dakafwerking profielplaat												
4712.182.00H	Herstellen hellende dakafwerking profielplaat aluminium	Gevel 602	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	20 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG077 Kleine Staat 1												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	10 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	25 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	14 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	33 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg	Gevel 401	TB	6 Jaren	33 M1	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	systeem											
						Subtotaal						
						Subtotaal						
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.65O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant												
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	6 m2		100%					
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	113 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	25 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	103 m2		100%					
						Subtotaal						
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
						Subtotaal						
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	3 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	179 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	256 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	210 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	138 M1		100%					
						Subtotaal						
3140.100.65O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant												
3140.100.65O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	10 m2		100%					
						Subtotaal						
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 301	TB	3 Jaren	2 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	16 m2		100%					
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 201	TB	3 Jaren	10 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	60 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
37 Dakopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	73 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.120.00L Vervangen axiaal ventilator												
5722.120.00L	Vervangen axiaal ventilator	CV ruimte	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5722.120.00L	Vervangen axiaal ventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	7 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	10 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1085 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG079 Kolonel Millerstraat 65												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
21 Buitenwanden												
2110.100.61N Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.100.61N	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	65 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	46 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	186 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 403	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	200 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	92 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	58 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 404	TB	6 Jaren	88 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	80 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	250 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	42 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
27 Daken												
2700.100.41N Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend												
2700.100.41N	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2700.100.41O Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg												
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
2700.110.00H Herstellen dakconstructie hout												
2700.110.00H	Herstellen dakconstructie hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 404	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51N Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2810.100.51N	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	37 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	55 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	55 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	55 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	60 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	21 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.612.00L Vervangen uitvalscherm handbediend 2000-3000mm												
3120.612.00L	Vervangen uitvalscherm handbediend 2000-3000mm	Gevel 401	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.613.00L Vervangen uitvalscherm handbediend 3000-4000mm												
3120.613.00L	Vervangen uitvalscherm handbediend 3000-4000mm	Gevel 401	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
3120.613.00L	Vervangen uitvalscherm handbediend 3000-4000mm	Gevel 101	TB	25 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.762.00L Vervangen rolluik elektrisch 2000-3000mm												
3120.762.00L	Vervangen rolluik elektrisch 2000-3000mm	Gevel 302	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41N Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken												
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	34 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	35 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	347 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	120 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	182 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	140 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.61N Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61N	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	gevel 102	TB	6 Jaren	201 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 402	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	201 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	113 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 403	TB	2 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 402	TB	2 Jaren	50 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 404	TB	2 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
33 Vloeropeningen												
3321.210.00L Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 301	TB	30 Jaren	17 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51N Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51N	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3412.100.51N	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	140 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	10 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	gevel 102	TB	20 Jaren	110 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 402	TB	20 Jaren	86 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	42 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	35 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Dompelpomp ruimte	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.105.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter												
5321.105.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	CV ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.414.00L Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter												
5631.414.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	CV ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
66 Transport												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6613.100.00L Vervangen traplift												
6613.100.00L	Vervangen traplift	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
6613.100.00L	Vervangen traplift	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	gevel 102	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
9032.113.00L Vervangen hekwerk spijlhek >2m hoogte												
9032.113.00L	Vervangen hekwerk spijlhek >2m hoogte	Terrein	TB	30 Jaren	55 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
9034.230.00L Vervangen draaipoort grote poort staal												
9034.230.00L	Vervangen draaipoort grote poort staal	Terrein	TB	30 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG080 Laan In Den Drink 2a												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00V Vervangen buitendeur												
3130.100.00V	Vervangen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
33 Vloeropeningen												
3321.210.00L Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
VG081 Lage Kanaaldijk 76												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
2116.100.51N Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51N	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
2116.111.00H Herstellen boeiboord hout monument												
2116.111.00H	Herstellen boeiboord hout monument	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.111.00V Vervangen boeiboord hout monument												
2116.111.00V	Vervangen boeiboord hout monument	Gevel 201	TB	999 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
23 Vloeren												
2300.100.00H Herstellen vloerconstructie												
2300.100.00H	Herstellen vloerconstructie	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	26 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	500 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	188 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
3140.111.00H Herstellen kozijnwerk hout monument												
3140.111.00H	Herstellen kozijnwerk hout monument	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	21 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	103 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
37 Dakopeningen												
3712.100.41O Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg												
3712.100.41O	Schilderwerk schoorsteen buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
3725.110.00H Herstellen dakkapel hout												
3725.110.00H	Herstellen dakkapel hout	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	82 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	125 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	225 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.110.00H Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk												
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
56 Verwarming												
5621.410.00L Vervangen combiketel <25kW												
5621.410.00L	Vervangen combiketel <25kW	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 301	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	698 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9052.200.00L Vervangen straatkolk terrein												
9052.200.00L	Vervangen straatkolk terrein	Terrein	TB	40 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
VG082 Luikerweg 71												
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk/(herstellen en												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk/(herstellen en aanbrengen roosters gevel)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61N Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61N	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41N Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken												
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	282 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	73 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41N Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend												
4111.100.41N	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	18 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41N Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend												
4112.100.41N	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	57 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	45 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.110.00H Herstellen gevelbekleding hout												
4112.110.00H	Herstellen gevelbekleding hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	45 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7412.320.00V Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00V	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG084 Maastrichter Brugstraat 1												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3120.400.41P Schilderwerk buitenluik buiten dekkend nieuw												
3120.400.41P	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3120.400.41P	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3120.411.00H Herstellen buitenluik hout monument												
3120.411.00H	Herstellen buitenluik hout monument	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	70 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	47 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	19 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.120.00H Herstellen kozijnwerk staal												
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
52 Afvoeren												
5226.110.00L Vervangen afvoeren fecaliën fecaliënpomp												
5226.110.00L	Vervangen afvoeren fecaliën fecaliënpomp	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
57 Luchtbehandeling												
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal							
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal			[redacted]				
VG085 Maastrichter Pastoorstraat 21a												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	
VG087 Maastrichterweg 2B												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	28 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	40 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	62 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	101 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	18 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 604	TB	2 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	22 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	41 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	38 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	52 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	44 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	22 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4712.181.00L Vervangen hellende dakafwerking profielplaat staal												
4712.181.00L	Vervangen hellende dakafwerking profielplaat staal	Dak 004	TB	30 Jaren	44 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
52 Afvoeren												
5212.320.00H Herstellen goot zink												
5212.320.00H	Herstellen goot zink	Gevel 602	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5212.610.00V Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Patiogevel 603	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG088 Malpertuisplein 60 " Opera-Zuid "												
00 Algemene voorzieningen												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 602	TB	6 Jaren	120 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	120 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
24 Trappen en hellingen												
2430.100.41O Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg												
2430.100.41O	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3131.100.00H Herstellen buitendraaideur (loopdeur)												
3131.100.00H	Herstellen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	24 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	273 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	180 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	208 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	197 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 302	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	52 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	36 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	34 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	35 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.400.00A Stelpost beglazing												
3140.400.00A	Stelpost beglazing	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
37 Dakopeningen												
3721.225.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof >2000mm												
3721.225.00L	Vervangen lichtkoepel rond kunststof >2000mm	Dak 004	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 604	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4112.110.00H Herstellen gevelbekleding hout												
4112.110.00H	Herstellen gevelbekleding hout	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 005	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
52 Afvoeren												
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.630.00H Herstellen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00H	Herstellen hemelwaterafvoer zink	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch	Techniekruimte	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	<30 liter	achter keuken										
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Verdeelkast patchruimte	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
56 Verwarming												
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Verdeelruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Verdeelruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.150.00L Vervangen pijpventilator												
5722.150.00L	Vervangen pijpventilator	Dak 003	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5731.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4												
5731.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s	Verdeelruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Verdeelinrichting nabij zorgbad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Verdeelinrichting nabij zorgbad begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Verdeelruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	8 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	16 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6322.120.00H Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6322.120.00H	Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2140 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG089 Mariabastion 50												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	155 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	95 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	183 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	200 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	29 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	29 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	593 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	306 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	659 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	653 M1	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.400.00A Stelpost beglazing												
3140.400.00A	Stelpost beglazing	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4722.110.00H Herstellen dakbekleding ornament												
4722.110.00H	Herstellen dakbekleding ornament	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	14 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7311.300.00L Vervangen aanrechtblad												
7311.300.00L	Vervangen aanrechtblad	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG090 Mariastraat 13												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	130 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	26 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.140.00V Vervangen balustrade buiten aluminium												
3412.140.00V	Vervangen balustrade buiten aluminium	Dak 003	TB	999 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	64 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
4710.330.00L Vervangen dakrandafwerking zink												
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak 001	TB	40 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
4711.112.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	30 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.160.00L Vervangen kanaalventilator												
5722.160.00L	Vervangen kanaalventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	700 BVO		100%					
					Subtotaal							
6152.130.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20												
6152.130.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Technische ruimte kelder	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 502	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG097 Opalinestraat 41												
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	97 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	54 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.220.70V Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	9 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.300.61O Schilderwerk gevelafdekking (>300mm) buiten												
4110.300.61O	Schilderwerk gevelafdekking (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG098 Peter Gielenstraat 83												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	29 m2	[redacted]	100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.51O Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend												
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	21 M1	[redacted]	100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	132 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	210 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	50 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	32 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2		100%					
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	25 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	19 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	26 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.110.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
VG099 Papenstraat 4A												
00 Algemene voorzieningen												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
27 Daken												
2713.190.00H Herstellen luifel diverse												
2713.190.00H	Herstellen luifel diverse	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	65 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	40 m2		100%					
					Subtotaal							
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	17 m2		100%					
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	16 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	200 M1		100%					
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	61 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.65O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant												
3140.100.65O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	0 m2		100%					
3140.100.65O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.400.00H Herstellen beglazing												
3140.400.00H	Herstellen beglazing	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3140.400.00H	Herstellen beglazing	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	60 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
43 Vloerafwerkingen												
4321.230.00H Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk natuursteen												
4321.230.00H	Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk natuursteen	Terrein	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 201	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]	[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG100 Pastoor Kribsweg 14												
21 Buitenwanden												
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2430.100.41O Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg												
2430.100.41O	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	14 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	39 m2		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	59 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	33 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00V Vervangen buitendeur												
3130.100.00V	Vervangen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	106 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	370 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	992 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	68 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	71 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	7 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	25 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
33 Vloeropeningen												
3321.220.00V Vervangen vloerrooster smeedijzer												
3321.220.00V	Vervangen vloerrooster smeedijzer	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	58 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
37 Dakopeningen												
3722.140.00L Vervangen dakraam staal												
3722.140.00L	Vervangen dakraam staal	Dak 001	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	133 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	167 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4710.221.00H Herstellen dakaansluiting loodloketten												
4710.221.00H	Herstellen dakaansluiting loodloketten	Dak 004	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	25 Jaren	21 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 006	TB	25 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 005	TB	25 Jaren	52 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 007	TB	25 Jaren	186 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4711.112.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 008	TB	30 Jaren	47 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	CV ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG103 Plein 1992 10												
31 Buitenwandopeningen												
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	47 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG104 Plein 1992 15												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	35 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	70 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	150 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	100 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	38 m2		100%					
					Subtotaal							
2114.130.00K Conserveren vliesgevel aluminium												
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	177 m2		100%					
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 402	TB	6 Jaren	31 m2		100%					
2114.130.00K	Conserveren vliesgevel aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	86 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	35 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	6 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.00H Herstellen skeletdeel/(onderzoek en herstel)												
2810.100.00H	Herstellen skeletdeel/(onderzoek en herstel)	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	26 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3120.300.41P Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend nieuw												
3120.300.41P	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	26 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	200 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	225 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	200 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	103 M1	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
						Subtotaal			[redacted]			[redacted]
3140.120.00H Herstellen kozijnwerk staal												
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 503	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	24 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 402	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.400.00A Stelpost beglazing												
3140.400.00A	Stelpost beglazing	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			[redacted]
37 Dakopeningen												
3721.224.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof 1500-2000mm												
3721.224.00L	Vervangen lichtkoepel rond kunststof 1500-2000mm	Dak 003	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal				[redacted]			
3721.320.00L Vervangen lichtstraat aluminium												
3721.320.00L	Vervangen lichtstraat aluminium	Gevel 501	TB	30 Jaren	35 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
4112.100.45O Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant												
4112.100.45O	Schilderwerk gevelbekleding buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	14 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4200.000.00A Stelpost binnenwandafwerking en bekleding												
4200.000.00A	Stelpost binnenwandafwerking en bekleding	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating												
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	17 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	44 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.330.00L Vervangen dakrandafwerking zink												
4710.330.00L	Vervangen dakrandafwerking zink	Dak 001	TB	40 Jaren	105 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	25 Jaren	74 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	23 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.410.00V Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00V	Vervangen gootbekleding zink	Dak 001	TB	999 Jaren	33 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
55 Koeling												
5520.310.00L Vervangen koelmachine schroef												
5520.310.00L	Vervangen koelmachine schroef	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5520.320.00L Vervangen koelmachine scroll												
5520.320.00L	Vervangen koelmachine scroll	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5531.314.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40												
5531.314.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5531.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN65												
5531.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN65	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5550.120.00L Vervangen koude opslag buffervat 500-1000 liter												
5550.120.00L	Vervangen koude opslag buffervat 500-1000 liter	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Ruimte luchtbehandeling	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5684.100.70L Vervangen vloerverwarming verdeler												
5684.100.70L	Vervangen vloerverwarming verdeler	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
57 Luchtbehandeling												
5721.110.00L Vervangen stuwventilator												
5721.110.00L	Vervangen stuwventilator	Gevel 502	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5730.813.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-												
5730.813.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-2,8m3/s	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5731.244.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 2,8-5,6												
5731.244.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer KV 2,8-5,6m3/s	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Ruimte luchtbehandeling	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Ruimte luchtbehandeling	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	1415 BVO		100%					
					Subtotaal							
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Ruimte HVK B	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Ruimte luchtbehandeling	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
6154.150.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40												
6154.150.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen	Ruimte luchtbehandeling	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
6154.150.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	17 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
66 Transport												
6613.100.00L Vervangen traplift												
6613.100.00L	Vervangen traplift	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG105 Populierweg 36												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	175 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	62 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	33 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	103 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	51 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.51O Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend												
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41N Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken												
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	42 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 401	TB	2 Jaren	35 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 301	TB	2 Jaren	5 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	20 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	12 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 301	TB	25 Jaren	2 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	25 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.400.00A Stelpost beglazing												
3140.400.00A	Stelpost beglazing	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5730.853.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.853.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s	Dak 003	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	830 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6152.150.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40												
6152.150.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6154.130.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20												
6154.130.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
VG106 Potteriestraat 30 " De Romein "												
00 Algemene voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	42 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	55 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	90 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	94 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	138 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	32 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4712.170.00H Herstellen hellende dakafwerking shingles bitumen												
4712.170.00H	Herstellen hellende dakafwerking shingles bitumen	Dak 005	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.413.00L Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter												
5631.413.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 004	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Dak 001	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
						Totaal		[redacted]				[redacted]
VG107 President Rooseveltlaan 219 - woning												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
21 Buitenwanden												
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 201	TB	30 Jaren	4 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	gevel 102	TB	30 Jaren	7 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 301	TB	30 Jaren	13 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 501	TB	30 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
23 Vloeren												
2311.120.00H Herstellen vloerconstructie vrijdragend beton												
2311.120.00H	Herstellen vloerconstructie vrijdragend beton	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.61P Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
2716.110.00H Herstellen gootconstructie hout												
2716.110.00H	Herstellen gootconstructie hout	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	5 m2		100%					
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	7 M1		100%					
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	40 M1		100%					
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	38 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	50 Jaren	1 m2		100%					
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	gevel 102	TB	50 Jaren	17 m2		100%					
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	50 Jaren	10 m2		100%					
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	50 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	10 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3722.130.00L Vervangen dakraam kunststof												
3722.130.00L	Vervangen dakraam kunststof	Dak 001	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	48 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	16 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.211.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad												
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 003	TB	40 Jaren	4 M1		100%					
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	999 Jaren	12 m2		100%					
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	999 Jaren	19 m2		100%					
					Subtotaal							
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	60 Jaren	115 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.410.00L Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	gevel 102	TB	30 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	gevel 102	TB	20 Jaren	6 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	gevel 102	TB	40 Jaren	5 M1		100%					
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	40 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 301	TB	30 Jaren	2 M1		100%					
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 501	TB	30 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]				
56 Verwarming												
5621.122.00L Vervangen gasketel 20-100kW (staand)												
5621.122.00L	Vervangen gasketel 20-100kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	197 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]			[redacted]
VG108 President Rooseveltlaan 221 - woning												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
21 Buitenwanden												
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 002	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 501	TB	30 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Dak 001	TB	30 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Dak 002	TB	30 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
27 Daken												
2713.120.00L Vervangen luifel staal												
2713.120.00L	Vervangen luifel staal	Gevel 401	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2716.100.61P Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3120.611.00L Vervangen uitvalscherm handbediend <2000mm												
3120.611.00L	Vervangen uitvalscherm handbediend <2000mm	Gevel 101	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	12 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	11 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	21 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 002	TB	999 Jaren	21 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	30 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Dak 001	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	50 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Dak 002	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	50 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	10 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3722.120.00L Vervangen dakraam aluminium												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3722.120.00L	Vervangen dakraam aluminium	Dak 001	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.240.00L Vervangen gevelafdichting loodslab												
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	Gevel 201	TB	40 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	15 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4710.211.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad												
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 003	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	6 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	999 Jaren	9 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4711.160.00L Vervangen vlakke dakafwerking zink												
4711.160.00L	Vervangen vlakke dakafwerking zink	Dak 001	TB	40 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4711.160.00L	Vervangen vlakke dakafwerking zink	Dak 002	TB	40 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	60 Jaren	59 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 002	TB	60 Jaren	59 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
52 Afvoeren												
5212.320.00L Vervangen goot zink												
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 401	TB	30 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.410.00L Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 201	TB	30 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.510.00L Vervangen kilgoot zink												
5212.510.00L	Vervangen kilgoot zink	Dak 001	TB	30 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.510.00L	Vervangen kilgoot zink	Dak 002	TB	30 Jaren	12 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 401	TB	40 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 401	TB	30 Jaren	1 M1		100%					
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.410.00L Vervangen combiketel <25kW												
5621.410.00L	Vervangen combiketel <25kW	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	115 BVO		100%					
					Subtotaal							
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG109 President Rooseveltlaan 223 - woning												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	5 M1		100%					
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	2 M1		100%					
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	7 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	gevel 102	TB	30 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Dak 001	TB	30 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 501	TB	30 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 301	TB	30 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
27 Daken												
2714.100.61P Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61P	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2714.110.00L Vervangen dakoverstek hout												
2714.110.00L	Vervangen dakoverstek hout	gevel 102	TB	30 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2716.100.61P Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.61P	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3120.751.00L Vervangen rolluik handbediend <2000mm												
3120.751.00L	Vervangen rolluik handbediend <2000mm	gevel 102	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
3120.751.00L	Vervangen rolluik handbediend <2000mm	Gevel 501	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
3120.751.00L	Vervangen rolluik handbediend <2000mm	Gevel 301	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	13 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	43 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 001	TB	999 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	gevel 102	TB	999 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	23 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	19 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	50 Jaren	10 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Dak 001	TB	50 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	gevel 102	TB	50 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	50 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	50 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	25 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	10 STK	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.240.00L Vervangen gevelafdichting loodslab												
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	Gevel 101	TB	40 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	gevel 102	TB	40 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	Gevel 401	TB	40 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
4110.330.00L Vervangen gevelafdekking zink												
4110.330.00L	Vervangen gevelafdekking zink	Gevel 101	TB	40 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	25 m2	[redacted]	100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	33 m2	[redacted]	100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	33 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	7 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.211.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad												
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 004	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 004	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					
4710.211.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben binnenblad	Dak 003	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 002	TB	40 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 004	TB	999 Jaren	16 m2	[redacted]	100%					
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	999 Jaren	22 m2	[redacted]	100%					
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	999 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					
					Subtotaal							
4711.160.00L Vervangen vlakke dakafwerking zink												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.160.00L	Vervangen vlakke dakafwerking zink	Dak 001	TB	40 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	60 Jaren	76 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
52 Afvoeren												
5212.410.00L Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 401	TB	30 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Gevel 201	TB	30 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 401	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 501	TB	30 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	150 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal		[redacted]				[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
VG110 Prestantstraat 112												
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4322.200.70L Vervangen sportvloer belijning												
4322.200.70L	Vervangen sportvloer belijning	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
4322.210.00F Opwaarderen sportvloer polyurethaan												
4322.210.00F	Opwaarderen sportvloer polyurethaan	Binnen begane grond	TB	30 Jaren	292 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.112.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	30 Jaren	212 m2		100%					
4711.112.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	30 Jaren	317 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	529 BVO		100%					
					Subtotaal							
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG111 Prins Bisschopsingel 0												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.110.00H Herstellen skeletdeel hout												
2810.110.00H	Herstellen skeletdeel hout	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	28 m2		100%					
					Subtotaal							
3132.220.00H Herstellen overheaddeur buiten (rol/sectionale)												
3132.220.00H	Herstellen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	98 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.310.00L Vervangen goot kunststof												
5212.310.00L	Vervangen goot kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG113 Alesiahof 40 - kinderboerderij												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	51 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	92 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	44 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 702	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	34 m2		100%					
					Subtotaal							
2110.200.00X Duurzaam behandelen gevelanker												
2110.200.00X	Duurzaam behandelen gevelanker	Gevel 301	TB	999 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 702	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51P Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51P	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 706	TB	999 Jaren	6 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.110.00V Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00V	Vervangen boeiboord hout	Gevel 702	TB	999 Jaren	6 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 705	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 703	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
3130.100.41P Schilderwerk buitendeur buiten dekkend nieuw												
3130.100.41P	Schilderwerk buitendeur buiten	Gevel 705	TB	999 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	dekkend nieuw systeem											
					Subtotaal			[redacted]				
3131.100.00V Vervangen buitendraaideur (loopdeur)												
3131.100.00V	Vervangen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 705	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	50 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	86 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	85 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	39 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	118 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 705	TB	6 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	27 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	59 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	114 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Patiogevel 603	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 705	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 401	TB	3 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.240.00V Vervangen gevelafdichting loodslab												
4110.240.00V	Vervangen gevelafdichting loodslab	Gevel 201	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4111.121.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk knipwerk												
4111.121.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk knipwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 706	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 702	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41P Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend nieuw												
4112.100.41P	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 706	TB	999 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41P	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 701	TB	999 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 702	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
47 Dakafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4712.111.00H Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00H	Herstellen hellende dakafwerking keramische pannen	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 604	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5212.610.00V Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.620.00V Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00V	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 201	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.620.00V	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 401	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1070 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG114 Romeinsebaan 299												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	systeem											
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.51O Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend												
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	21 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	22 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
2714.100.51O	Schilderwerk dakoverstek (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	305 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	242 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	112 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	467 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	543 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	93 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	40 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 504	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	22 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	26 m2		100%					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten	Gevel 101	TB	6 Jaren	40 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	dekkend vervolg systeem											
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	160 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4522.110.00L Vervangen plafondbekleding hout												
4522.110.00L	Vervangen plafondbekleding hout	Gevel 201	TB	30 Jaren	16 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4522.110.00L	Vervangen plafondbekleding hout	Gevel 101	TB	30 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 504	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	16 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	0 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 503	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	0 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	14 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 504	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	3 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
63 Verlichting												
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	8 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
VG115 Roserije 410 - gemeenschapshuis De Boeckel												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm)	Gevel 201	TB	6 Jaren	34 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
					Subtotaal							
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.150.00H Herstellen gootconstructie beton												
2716.150.00H	Herstellen gootconstructie beton	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	89 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	41 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	34 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	254 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	33 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.120.00H Herstellen balustrade buiten staal												
3412.120.00H	Herstellen balustrade buiten staal	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
3412.120.00H	Herstellen balustrade buiten staal	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	2 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 201	TB	15 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	56 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 011	TB	25 Jaren	18 m2		100%					
					Subtotaal							
4712.111.00I Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00I	Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 004	TB	999 Jaren	130 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.205.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter												
5321.205.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 120 liter	Verdeelinrichting kantoren 1e verdieping	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.130.00H Herstellen split systeem VRF												
5511.130.00H	Herstellen split systeem VRF	Dak 005	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5511.130.00L Vervangen split systeem VRF												
5511.130.00L	Vervangen split systeem VRF	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand)												
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
5621.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Verdeelinrichting kantoren 1e verdieping	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 007	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 007	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5731.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4												
5731.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s	Dak 005	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5731.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s	Verdeelinrichting kantoren 1e verdieping	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]		[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Verdeelinrichting kantoren 1e verdieping	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	5 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	5 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1793 BVO	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6320.110.00L Vervangen armatuur												
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	700 BVO	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
65 Beveiliging												
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1793 BVO	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Lift A, receptie	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
90 Terreinvoorzieningen												
9041.120.00E Herstraten terreinverharding betontegel												
9041.120.00E	Herstraten terreinverharding betontegel	Terrein	TB	20 Jaren	33 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
9063.310.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein												
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 201	TB	20 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
VG118 Schoolstraat 8												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 STK	[redacted]	100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
2110.300.70Q Bijwerken gevelornament verguld												
2110.300.70Q	Bijwerken gevelornament verguld	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 503	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal			243			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3120.320.00V Vervangen ventilatierooster gesloten gevel												
3120.320.00V	Vervangen ventilatierooster gesloten gevel	Gevel 503	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	22 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	30 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 602	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.140.00H Herstellen kozijnwerk kunststof												
3140.140.00H	Herstellen kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 503	TB	2 Jaren	9 m2	[redacted]	100%		[redacted]		[redacted]	
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 401	TB	2 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]		[redacted]	
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	26 m2	[redacted]	100%		[redacted]		[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
4111.110.00H Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk												
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.160.00L Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Dak 002	TB	30 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 201	TB	30 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 005	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4710.290.00L Vervangen dakaansluiting diverse												
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 008	TB	40 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.410.00L Vervangen gootbekleding zink												
5212.410.00L	Vervangen gootbekleding zink	Dak 007	TB	30 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.520.00L Vervangen zakgoot zink												
5212.520.00L	Vervangen zakgoot zink	Dak 008	TB	30 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	6 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 503	TB	20 Jaren	10 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	5 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	20 Jaren	2 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 602	TB	20 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.420.00L Vervangen combiketel 25-50kW												
5621.420.00L	Vervangen combiketel 25-50kW	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Gevel 501	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 503	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	10 STK		100%					
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 401	TB	15 Jaren	3 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG119 Severenplein 27												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	26 M1		100%					
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	23 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	52 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	31 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	28 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	52 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	61 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 501	TB	2 Jaren	1 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	3 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 502	TB	2 Jaren	3 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 301	TB	2 Jaren	34 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	25 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3721.211.00L Vervangen lichtkoepel kunststof <0,5m2												
3721.211.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof <0,5m2	Dak 001	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
4112.180.00H Herstellen gevelbekleding natuursteen												
4112.180.00H	Herstellen gevelbekleding natuursteen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 005	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	20 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	973 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6534.100.00L Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte												
6534.100.00L	Vervangen gasdetectiesysteem CV ruimte	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG121 Sint Josephstraat 7												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk/(rolsteiger)												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk/(rolsteiger)	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk/(Eenmalig groot onderhoud												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk/(Eenmalig groot onderhoud gevels)	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	49 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	67 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 303	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	31 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 303	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	40 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 302	TB	50 Jaren	49 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	50 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	50 Jaren	52 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 303	TB	50 Jaren	23 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	50 Jaren	26 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 005	TB	40 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.290.00L Vervangen dakaansluiting diverse												
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 003	TB	40 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 004	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.330.00H Herstellen dakrandafwerking zink												
4710.330.00H	Herstellen dakrandafwerking zink	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 005	TB	25 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 003	TB	25 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 004	TB	25 Jaren	18 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.100.61O Schilderwerk hemelwaterafvoer (>300mm) buiten												
5212.100.61O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 303	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 302	TB	40 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	40 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 303	TB	40 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
63 Verlichting												
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	8 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]				
VG122 Spinetlaan 25												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	35 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	78 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	35 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	61 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	209 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	25 Jaren	4 M1		100%					
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	25 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	29 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	25 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
4711.112.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5323.110.00L Vervangen keukengeiser												
5323.110.00L	Vervangen keukengeiser	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG123 Spoorweglaan 9												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
2114.130.00H Herstellen vliesgevel aluminium												
2114.130.00H	Herstellen vliesgevel aluminium	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3120.300.41O Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend												
3120.300.41O	Schilderwerk ventilatierooster buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 202	TB	6 Jaren	117 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	101 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 101	TB	3 Jaren	14 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 002	TB	6 Jaren	26 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG124 Sproetepad 20												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	33 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	9 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	31 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.623.00L Vervangen uitvalscherm elektrisch 3000-4000mm												
3120.623.00L	Vervangen uitvalscherm elektrisch 3000-4000mm	Gevel 101	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.661.00L Vervangen screen elektrisch <2000mm												
3120.661.00L	Vervangen screen elektrisch <2000mm	Gevel 401	TB	25 Jaren	4 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 502	TB	50 Jaren	16 m2		100%					
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 501	TB	50 Jaren	32 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00L Vervangen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00L	Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	50 Jaren	47 m2		100%					
3140.130.00L	Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	50 Jaren	22 m2		100%					
3140.130.00L	Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	50 Jaren	99 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	53 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	76 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	115 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3721.213.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2												
3721.213.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2	Dak 003	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	27 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
					Subtotaal							
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	65 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00H Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00H	Herstellen vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	6 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 401	TB	40 Jaren	13 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
56 Verwarming												
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	1051 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6112.120.00L Vervangen UPS installatie statisch 0,5-2kVA												
6112.120.00L	Vervangen UPS installatie statisch 0,5-2kVA	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6152.110.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10												
6152.110.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6154.130.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20												
6154.130.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	Ruimte luchtbehandeling	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
VG125 Sint Bernardusstraat 24B " Helpoort "												
00 Algemene voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	16 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
2123.100.41O Schilderwerk systeemgevel buiten dekkend vervolg												
2123.100.41O	Schilderwerk systeemgevel buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3112.110.00L Vervangen buitenwandopening vogelwering												
3112.110.00L	Vervangen buitenwandopening vogelwering	Gevels algemeen	TB	30 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3131.100.00H Herstellen buitendraaideur (loopdeur)												
3131.100.00H	Herstellen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3131.100.00H	Herstellen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	72 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	73 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 201	TB	3 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			[redacted]
37 Dakopeningen												
3722.211.00H Herstellen dakluik hout zink bekleed												
3722.211.00H	Herstellen dakluik hout zink bekleed	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3722.211.00H	Herstellen dakluik hout zink bekleed	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 003	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4722.110.00H Herstellen dakbekleding ornament												
4722.110.00H	Herstellen dakbekleding ornament	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG129 Statensingel 14												
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.110.00L Vervangen boeiboord hout												
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 201	TB	30 Jaren	20 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 301	TB	30 Jaren	9 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 401	TB	30 Jaren	20 M1		100%					
2116.110.00L	Vervangen boeiboord hout	Gevel 101	TB	30 Jaren	0 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	35 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	35 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	75 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.120.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk												
4111.120.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4111.120.00V Vervangen gevelafwerklaag voegwerk												
4111.120.00V	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	31 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.110.00L Vervangen gevelbekleding hout												
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel 201	TB	30 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel 401	TB	30 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 001	TB	999 Jaren	203 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Installaties algemeen	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
9032.123.00L Vervangen hekwerk gaashek >2m hoogte												
9032.123.00L	Vervangen hekwerk gaashek >2m hoogte	Terrein	TB	20 Jaren	43 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Totaal		[redacted]				[redacted]
VG130 Statensingel 9-11 " Levanto-Groep "												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	72 m2	[redacted]	100%					[redacted]
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	66 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
22 Binnenwanden												
2213.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair												
2213.110.00L	Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	21 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	53 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	23 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	83 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	29 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4710.290.00L Vervangen dakaansluiting diverse												
4710.290.00L	Vervangen dakaansluiting diverse	Dak 001	TB	40 Jaren	29 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 001	TB	25 Jaren	136 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.140.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30												
6152.140.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.310.00L Vervangen schaamschot												
7411.310.00L	Vervangen schaamschot	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	6 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.800.00L Vervangen wastrogcombinatie												
7411.800.00L	Vervangen wastrogcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]				
7412.310.00L Vervangen vaste beugel												
7412.310.00L	Vervangen vaste beugel	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG132 Stenenbrug 1												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	73 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 STK	[redacted]	100%					[redacted]
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
23 Vloeren												
2300.100.41R Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg												
2300.100.41R	Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 M1	[redacted]	100%					[redacted]
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	114 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	281 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	71 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
37 Dakopeningen												
3722.140.00L Vervangen dakraam staal												
3722.140.00L	Vervangen dakraam staal	Dak 001	TB	30 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	60 Jaren	187 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG134 Tongerseweg 292												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	80 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 M1		100%					
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
2810.130.00H Herstellen skeletdeel beton												
2810.130.00H	Herstellen skeletdeel beton	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41N Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken												
3130.100.41N	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend bijwerken	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	12 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	65 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	38 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	9 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	23 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4522.150.00H Herstellen plafondbekleding kunststof												
4522.150.00H	Herstellen plafondbekleding kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.290.00H Herstellen dakaansluiting diverse												
4710.290.00H	Herstellen dakaansluiting diverse	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	999 Jaren	76 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
VG136 Tongerseweg 345b												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41P Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw												
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	3 STK		100%					
2110.200.41P	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	27 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	23 M1		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	188 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	92 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51P Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51P	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	8 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	0 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
32 Binnenwandopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	16 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.110.00H Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk												
4111.110.00H	Herstellen gevelafwerklaag pleisterwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.413.00L Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter												
5631.413.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5640.100.00V Vervangen leiding												
5640.100.00V	Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	496 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6320.110.00L Vervangen armatuur												
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	496 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	496 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
90 Terreinvoorzieningen												
9030.100.51O Schilderwerk terreinomheining (<300mm) buiten												
9030.100.51O	Schilderwerk terreinomheining (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	102 M1	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
9030.100.61O Schilderwerk terreinomheining (>300mm) buiten												
9030.100.61O	Schilderwerk terreinomheining (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
9041.120.00V Vervangen terreinverharding betontegel												
9041.120.00V	Vervangen terreinverharding betontegel	Terrein	TB	999 Jaren	320 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9063.230.00L Vervangen terreinverlichting gevelstraler												
9063.230.00L	Vervangen terreinverlichting gevelstraler	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	[redacted]
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG140 Vrijthof 19												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41P Schilderwerk trap buiten dekkend nieuw systeem												
2410.100.41P	Schilderwerk trap buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2410.120.00H Herstellen trap staal												
2410.120.00H	Herstellen trap staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2431.131.00H Herstellen ladder aluminium uitklapbaar/												
2431.131.00H	Herstellen ladder aluminium uitklapbaar/(verwijderen)	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2431.131.00H	Herstellen ladder aluminium uitklapbaar/(verwijderen)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	287 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.400.00H Herstellen beglazing/(ruit vervangen)												
3140.400.00H	Herstellen beglazing/(ruit vervangen)	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.440.00X Inspecteren beglazing glas in lood												
3140.440.00X	Inspecteren beglazing glas in lood	Gevel 301	TB	3 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				[redacted]
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.61P Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend												
3412.100.61P	Schilderwerk balustrade (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	45 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3412.120.00H Herstellen balustrade buiten staal												
3412.120.00H	Herstellen balustrade buiten staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
37 Dakopeningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3721.150.00L Vervangen lichtopening dak (draad)glas												
3721.150.00L	Vervangen lichtopening dak (draad)glas	Dak 004	TB	25 Jaren	16 m2	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.360.00H Herstellen gevelafdekking natuursteen												
4110.360.00H	Herstellen gevelafdekking natuursteen	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
52 Afvoeren												
5212.100.51P Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 101	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					
5212.100.51P	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
5212.630.00H Herstellen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00H	Herstellen hemelwaterafvoer zink	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 101	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 301	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
5722.140.00L Vervangen douche-/toiletventilator												
5722.140.00L	Vervangen douche-/toiletventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
5722.160.00L Vervangen kanaalventilator												
5722.160.00L	Vervangen kanaalventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
VG141 Vrijthof 25 " Hoofdwacht "												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	130 m2		100%					
					Subtotaal							
2110.200.41O Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg												
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 STK		100%					
2110.200.41O	Schilderwerk gevelanker buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	20 STK		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2716.100.51O Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten												
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
2716.100.51O	Schilderwerk gootconstructie (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	33 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.200.61O Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg												
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	77 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	18 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	25 m2		100%					
3120.200.61O	Schilderwerk tralie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	155 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	160 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	85 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	54 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	360 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
37 Dakopeningen												
3725.100.51O Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend												
3725.100.51O	Schilderwerk dakkapel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	30 M1		100%					
					Subtotaal							
3725.100.61O Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend												
3725.100.61O	Schilderwerk dakkapel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	70 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.203.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter												
5321.203.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 50 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5511.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW												
5511.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Technische ruimte zolder	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
5731.221.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s												
5731.221.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s	Technische ruimte zolder	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
5731.221.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s	Technische ruimte zolder	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte zolder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte zolder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte zolder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
VG142 Willem Alexanderweg 101 - brandweerkazerne												
00 Algemene voorzieningen												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
31 Buitenwandopeningen												
3132.220.00L Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale)												
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3132.220.00L	Vervangen overheaddeur buiten (rol/sectionale) elektrisch	Gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	44 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	18 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	32 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	781 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	482 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	242 M1		100%					
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	334 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
52 Afvoeren												
5212.390.00L Vervangen goot diverse												
5212.390.00L	Vervangen goot diverse	Binnen begane grond	TB	30 Jaren	6 M1		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Technische ruimte (LBK) 0.70	TB	15 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal					[redacted]	
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Stookruimte begane grond 0.71	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.403.00L Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter												
5321.403.00L	Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter	Stookruimte begane grond 0.71	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
55 Koeling												
5520.210.00L Vervangen koelaggregaat DX												
5520.210.00L	Vervangen koelaggregaat DX	Dak 001	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5550.110.00L Vervangen koude opslag buffervat <500 liter												
5550.110.00L	Vervangen koude opslag buffervat <500 liter	repro ruimte 2.22 (2e verd.)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Stookruimte begane grond 0.71	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5631.418.00L Vervangen expansievat CV-installatie 425 liter												
5631.418.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 425 liter	Stookruimte begane grond 0.71	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Stookruimte begane grond 0.71	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5631.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Stookruimte begane grond 0.71	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 001	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5722.190.00L Vervangen plafond ventilator												
5722.190.00L	Vervangen plafond ventilator	Remise brandweerauto's 0.30	TB	15 Jaren	8 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5731.223.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8												
5731.223.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte (LBK) 0.70	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte perslucht 0.72	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5781.610.00L Vervangen naverwarmer												
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Remise brandweerauto's 0.30	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Remise brandweerauto's 0.30	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	bijkeuken 2.36 (2e verd.)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5881.100.72L Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel												
5881.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
65 Beveiliging												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Ruimte HVK B	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	4990 BVO	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
90 Terreinvoorzieningen												
9063.240.00M Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal												
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
9063.240.00M	Vervangen armatuur terreinverlichting lantaarnpaal compleet	Terrein	TB	40 Jaren	4 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG156 Keersboomgaard 25 " kinderopvang Noach "												
21 Buitenwanden												
2116.100.51N Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51N	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	31 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	31 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61N Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61N	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51N Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51N	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	95 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	105 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	115 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	24 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	130 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	25 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41N Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend												
4112.100.41N	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend bijwerken	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4712.112.00H Herstellen hellende dakafwerking betonpannen/												
4712.112.00H	Herstellen hellende dakafwerking betonpannen/(onderzoek i.c.m. klein herstel dak)	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.320.00H Herstellen goot zink												
5212.320.00H	Herstellen goot zink	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5321.401.00L Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 50 liter												
5321.401.00L	Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 50 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00L Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00L	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Plat dak 101	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Plat dak 101	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 401	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur	Installaties	TB	15 Jaren	6 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	pictogram decentraal	algemeen										
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG157 Kasteel Schaloenstraat 8												
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	39 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	51 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	50 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 503	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
22 Binnenwanden												
2213.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair												
2213.110.00L	Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	33 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
27 Daken												
2700.100.41O Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg												
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 503	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	15 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2700.100.41O	Schilderwerk dakconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.55O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant												
3140.100.55O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	8 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.140.00H Herstellen kozijnwerk kunststof												
3140.140.00H	Herstellen kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	88 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 502	TB	2 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 503	TB	2 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 302	TB	2 Jaren	147 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	132 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.200.00A Stelpost waterslagen												
3140.200.00A	Stelpost waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.220.70L Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70L	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	25 Jaren	54 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.300.00H Herstellen kozijnvulling												
3140.300.00H	Herstellen kozijnvulling	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
33 Vloeropeningen												
3321.210.00V Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00V	Vervangen vloerrooster staal	Terrein	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51P Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51P	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Dak 005	TB	999 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	28 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	107 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	99 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout												
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	242 m2	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00H Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00H	Herstellen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 006	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4710.214.00H Herstellen dakaansluiting kunststof slabben												
4710.214.00H	Herstellen dakaansluiting kunststof slabben	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4710.214.00H	Herstellen dakaansluiting kunststof slabben	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.314.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40												
5631.314.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	1695 BVO	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6152.140.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30												
6152.140.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen	Ruimte HVK B	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 503	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 302	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1695 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	22 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	9 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	8 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.800.00L Vervangen wastrogcombinatie												
7411.800.00L	Vervangen wastrogcombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	8 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG166 Pastoor Lanckohrstraat 2												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	94 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	32 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	226 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	157 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	231 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	183 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
33 Vloeropeningen												
3321.210.00L Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
37 Dakopeningen												
3721.212.00M Vervangen tochtstrip lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2												
3721.212.00M	Vervangen tochtstrip lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2	Dak 001	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	systeem											
						Subtotaal						
						Subtotaal						
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
56 Verwarming												
5621.145.00L Vervangen gasketel >100kW (wand)												
5621.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.313.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32												
5631.313.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
5631.414.00L Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter												
5631.414.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 110 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						
VG187 Anjelierenstraat 40												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
24 Trappen en hellingen												
2410.120.00L Vervangen trap staal												
2410.120.00L	Vervangen trap staal	Gevel 401	TB	40 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
2410.151.00L Vervangen trap voegwerk												
2410.151.00L	Vervangen trap voegwerk	Gevel 101	TB	30 Jaren	12 m2		100%					
2410.151.00L	Vervangen trap voegwerk	Gevel 201	TB	30 Jaren	2 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
27 Daken												
2713.100.61O Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg												
2713.100.61O	Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
						Subtotaal						
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
						Subtotaal						
2714.110.00L Vervangen dakoverstek hout												
2714.110.00L	Vervangen dakoverstek hout	Gevel 401	TB	30 Jaren	16 M1		100%					
2714.110.00L	Vervangen dakoverstek hout	Gevel 201	TB	30 Jaren	16 M1		100%					
						Subtotaal						
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg	Gevel 101	TB	6 Jaren	27 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	systeem											
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	13 m2		100%					
					Subtotaal							
2716.110.00L Vervangen gootconstructie hout												
2716.110.00L	Vervangen gootconstructie hout	Gevel 101	TB	30 Jaren	45 M1		100%					
2716.110.00L	Vervangen gootconstructie hout	Gevel 302	TB	30 Jaren	16 M1		100%					
2716.110.00L	Vervangen gootconstructie hout	Gevel 301	TB	30 Jaren	21 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.400.41O Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg												
3120.400.41O	Schilderwerk buitenluik buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
					Subtotaal							
3120.621.00L Vervangen uitvalscherm elektrisch <2000mm												
3120.621.00L	Vervangen uitvalscherm elektrisch <2000mm	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3131.100.00H Herstellen buitendraaideur (loopdeur)												
3131.100.00H	Herstellen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	558 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	10 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	155 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	93 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	14 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.400.00V Vervangen beglazing/(1 ruit vervangen)												
3140.400.00V	Vervangen beglazing/(1 ruit vervangen)	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
33 Vloeropeningen												
3321.210.00L Vervangen vloerrooster staal												
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 101	TB	30 Jaren	1 STK		100%					
3321.210.00L	Vervangen vloerrooster staal	Gevel 302	TB	30 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	40 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 M1		100%					
					Subtotaal							
3412.120.00L Vervangen balustrade buiten staal												
3412.120.00L	Vervangen balustrade buiten staal	Gevel 101	TB	40 Jaren	9 M1		100%					
3412.120.00L	Vervangen balustrade buiten staal	Gevel 201	TB	40 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Plat dak 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
3721.213.00L Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2												
3721.213.00L	Vervangen lichtkoepel kunststof 1,0-1,5m2	Dak 001	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
43 Vloerafwerkingen												
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating												
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	7 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	72 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	10 Jaren	18 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 001	TB	10 Jaren	34 m2	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
4712.111.70V Vervangen hellende dakafwerking keramische												
4712.111.70V	Vervangen hellende dakafwerking keramische nokvorsten	Plat dak 101	TB	10 Jaren	52 M1	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
52 Afvoeren												
5212.320.00L Vervangen goot zink												
5212.320.00L	Vervangen goot zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	45 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.510.00L Vervangen kilgoot zink												
5212.510.00L	Vervangen kilgoot zink	Plat dak 101	TB	30 Jaren	11 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	30 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 302	TB	20 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	6 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	40 Jaren	7 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 302	TB	40 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	40 Jaren	2 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
5212.630.00L Vervangen hemelwaterafvoer zink												
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 101	TB	30 Jaren	20 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 302	TB	30 Jaren	5 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
5212.630.00L	Vervangen hemelwaterafvoer zink	Gevel 301	TB	30 Jaren	10 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%		[redacted]			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal				[redacted]			
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	11 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
6342.200.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal												
6342.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
6342.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Eerste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG189 Elisabeth Strouvenlaan 51 A												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
21 Buitenwanden												
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2116.100.55O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.55O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
24 Trappen en hellingen												
2410.100.41O Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem												
2410.100.41O	Schilderwerk trap buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 001	TB	6 Jaren	18 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm)	Gevel 101	TB	6 Jaren	29 m2	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 504	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	7 m2		100%					
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	22 m2		100%					
					Subtotaal							
2716.100.61O Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten												
2716.100.61O	Schilderwerk gootconstructie (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dak 102	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	110 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	6 Jaren	6 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	96 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1147 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	11 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	209 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Terrein	TB	15 Jaren	81 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	9 m2		100%					
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Derde verdieping	TB	25 Jaren	111 m2		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	99 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Derde verdieping	TB	25 Jaren	33 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	30 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4520.100.45O Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg												
4520.100.45O	Schilderwerk plafond buiten transparant vervolg systeem	Gevel 302	TB	3 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Dak 001	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	67 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
53 Water												
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Derde verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Derde verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Gevel 101	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1680 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Derde verdieping	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7311.230.00L Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur												
7311.230.00L	Vervangen keukenblok inclusief inbouwapparatuur	Tweede verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Eerste verdieping	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.200.00L	Vervangen toilet	Derde verdieping	TB	25 Jaren	7 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.200.00L	Vervangen toilet	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	7 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Derde verdieping	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Derde verdieping	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Tweede verdieping	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Eerste verdieping	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9052.200.00L Vervangen straatkolk terrein												
9052.200.00L	Vervangen straatkolk terrein	Terrein	TB	40 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
VG211 Francois de Veyestraat 8 " Qeske "												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk/(rolsteiger)												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk/(rolsteiger)	Gevels algemeen	TB	25 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk/(eenmalig steiger groot												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk/(eenmalig steiger groot onderhoud)	Gevels algemeen	TB	25 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	37 M1		100%					
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	3 Jaren	37 M1		100%					
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	3 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	75 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	42 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	3 Jaren	18 m2		100%					
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	3 Jaren	53 m2		100%					
					Subtotaal							
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 302	TB	15 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 POST		100%					
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 302	TB	15 Jaren	1 POST		100%					
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 301	TB	15 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
24 Trappen en hellingen												
2430.100.41O Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg												
2430.100.41O	Schilderwerk ladder/klimijzer buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	15 Jaren	4 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3120.611.00L Vervangen uitvalscherm handbediend <2000mm												
3120.611.00L	Vervangen uitvalscherm handbediend <2000mm	Gevel 401	TB	3 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
3120.683.00L Vervangen jaloezie handbediend 3000-4000mm												
3120.683.00L	Vervangen jaloezie handbediend 3000-4000mm	Gevel 301	TB	3 Jaren	13 STK		100%					
					Subtotaal							
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	3 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3130.100.45O Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg												
3130.100.45O	Schilderwerk buitendeur buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	999 Jaren	15 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm)	Gevel 101	TB	999 Jaren	272 M1		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	999 Jaren	42 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 302	TB	999 Jaren	232 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	999 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	999 Jaren	17 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.120.00H Herstellen kozijnwerk staal												
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 302	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.120.00H	Herstellen kozijnwerk staal	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	130 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	55 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 302	TB	6 Jaren	111 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	gevel 102	TB	6 Jaren	70 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	116 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
3232.120.00L Vervangen schuifdeur binnen elektrisch												
3232.120.00L	Vervangen schuifdeur binnen elektrisch	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
34 Balustrades en leuningen												
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	10 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	21 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	38 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 302	TB	20 Jaren	15 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	gevel 102	TB	20 Jaren	11 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 502	TB	20 Jaren	22 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4110.240.00L Vervangen gevelafdichting loodslab												
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	Dak 002	TB	40 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
4110.240.00L	Vervangen gevelafdichting loodslab	Dak 005	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
4110.300.61O Schilderwerk gevelafdekking (>300mm) buiten												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4110.300.61O	Schilderwerk gevelafdekking (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	35 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.150.00L Vervangen gevelbekleding vezelcement												
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 301	TB	40 Jaren	85 m2		100%					
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	Gevel 201	TB	40 Jaren	80 m2		100%					
4112.150.00L	Vervangen gevelbekleding vezelcement	gevel 102	TB	40 Jaren	86 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	10 m2		100%					
					Subtotaal							
4520.100.48O Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg												
4520.100.48O	Schilderwerk plafond buiten sauswerk vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	25 Jaren	11 m2		100%					
					Subtotaal							
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	999 Jaren	25 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	3 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	gevel 102	TB	6 Jaren	21 M1		100%					
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1 M1		100%					
					Subtotaal							
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	gevel 102	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.316.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65												
5631.316.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN65	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.416.00L Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter												
5631.416.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 200 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6154.130.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20												
6154.130.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6154.140.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30												
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6154.140.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6154.160.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40												
6154.160.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
6154.160.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
63 Verlichting												
6322.110.00V Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00V	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	17 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	15 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
9034.410.00L Vervangen schuifpoort handbediend												
9034.410.00L	Vervangen schuifpoort handbediend	Terrein	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG221 Professor Mullerstraat 56												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem		TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem		TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem		TB	6 Jaren	50 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.100.41O Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg												
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
4111.100.41O	Schilderwerk gevelafwerklaag buiten dekkend vervolg systeem		TB	6 Jaren	9 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												
4710.214.00L Vervangen dakaansluiting kunststof slabben												
4710.214.00L	Vervangen dakaansluiting kunststof slabben	Dak 105	TB	40 Jaren	7 M1		100%					
					Subtotaal							
4710.214.00V Vervangen dakaansluiting kunststof slabben												
4710.214.00V	Vervangen dakaansluiting kunststof slabben	Dak 001	TB	999 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
4712.111.00L Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00L	Vervangen hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 105	TB	60 Jaren	28 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	15 M1		100%					
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof		TB	20 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	7 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9034.410.00L Vervangen schuifpoort handbediend												
9034.410.00L	Vervangen schuifpoort handbediend	Terrein	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							


Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal					[redacted]		
					Totaal			[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]

MJOP : Overzicht

Regulier BOG | Printdatum: 13-okt-2025

Exclusief btw | Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026) | Koen Hermkens



	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	**4.805.403**	**4.179.825**	**3.867.715**	**3.680.366**	**3.588.965**

Eindtotalen	**4.805.403**	**4.179.825**	**3.867.715**	**3.680.366**	**3.588.965**

Gemiddelde kosten per periode **4.024.455**

MJOPs - BINNENSPORT

Printdatum: 27-mei-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6225XX81 Olympiaweg 68 (sporthal Geusselt)												
22 Binnenwanden												
2214.130.00B Service systeemwand verplaatsbaar zakwand												
2214.130.00B	Service systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	1 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5820.000.00L Vervangen GBS geïntegreerd systeem												
5820.000.00L	Vervangen GBS geïntegreerd systeem	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
66 Transport												
6611.100.00K Reviseren tractielift												
6611.100.00K	Reviseren tractielift	Installaties ruimte 4.09 (personenlift)	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG031 Burg. Ceulenstraat 60 (St.Pieter)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	25 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	45 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2713.100.61O Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg												
2713.100.61O	Schilderwerk luifel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	31 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	112 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	209 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.200.51O Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend												
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm)	Gevel 301	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	buiten dekkend vervolg systeem											
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	23 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.200.51O	Schilderwerk waterslagen (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	21 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	200 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	23 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.214.00H Herstellen dakaansluiting kunststof slabben												
4710.214.00H	Herstellen dakaansluiting kunststof slabben	Dak 003	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 502	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.620.00H Herstellen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00H	Herstellen hemelwaterafvoer staal	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
53 Water												
5320.310.00L Vervangen centrale mengkraan												
5320.310.00L	Vervangen centrale mengkraan	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	8 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Totaal	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]
VG032 Burg. Limpensweg 1 (Borgharen)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	9 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
22 Binnenwanden												
2213.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair												
2213.110.00L	Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
					Subtotaal				[redacted]	[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	42 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	95 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.220.70V Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	23 M1	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	999 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	14 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
37 Dakopeningen												
3712.100.00H Herstellen schoorsteen steenachtig												
3712.100.00H	Herstellen schoorsteen steenachtig	Dak 001	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	79 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	110 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	412 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	28 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.610.00V Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00V	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	999 Jaren	19 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
56 Verwarming												
5621.430.00L Vervangen combiketel >50kW												
5621.430.00L	Vervangen combiketel >50kW	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.130.00L Vervangen wandventilator												
5722.130.00L	Vervangen wandventilator	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
63 Verlichting												
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	10 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG038 Celestastraat 26 (Caberg 2)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
21 Buitenwanden												
2110.100.51O Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend												
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.51O	Schilderwerk buitenwand (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	40 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	48 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3120.100.80L Vervangen raam hang en sluitwerk elektrisch												
3120.100.80L	Vervangen raam hang en sluitwerk elektrisch	Gevel 201	TB	15 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
3120.100.80L	Vervangen raam hang en sluitwerk elektrisch	Gevel 401	TB	15 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3130.100.00H Herstellen buitendeur												
3130.100.00H	Herstellen buitendeur	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	100 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	45 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	101 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4200.000.00A Stelpost binnenwandafwerking en bekleding/(saneren												
4200.000.00A	Stelpost binnenwandafwerking en bekleding/(saneren en vervangen)	Binnen algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	98 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	14 m2	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	44 m2	[redacted]	100%					[redacted]
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
45 Plafondafwerkingen												
4500.000.00A Stelpost plafondafwerking												
4500.000.00A	Stelpost plafondafwerking	Binnen algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	[redacted]
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00L Vervangen centrale elektrische voorziening												
6100.100.00L	Vervangen centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	35 Jaren	478 BVO		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheid RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	8 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG053 Gentiaanstraat 3 (Mariaberg)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	27 m2		100%					
					Subtotaal							
2116.100.51O Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten												
2116.100.51O	Schilderwerk boeiboord/windveer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	12 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	21 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 M1		100%					
					Subtotaal							
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	17 m2		100%					
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 m2		100%					
					Subtotaal			833				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2810.130.00H Herstellen skeletdeel beton												
2810.130.00H	Herstellen skeletdeel beton	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	122 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	14 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4512.150.00L Vervangen systeemplafond mineraalplaat												
4512.150.00L	Vervangen systeemplafond mineraalplaat	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	22 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 005	TB	999 Jaren	191 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 006	TB	999 Jaren	52 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 004	TB	999 Jaren	35 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	999 Jaren	32 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 003	TB	999 Jaren	157 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4712.111.00I Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen												
4712.111.00I	Inboeten hellende dakafwerking keramische pannen	Dak 001	TB	999 Jaren	248 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.320.00H Herstellen goot zink												
5212.320.00H	Herstellen goot zink	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	5 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	10 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
53 Water												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5321.403.00L Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter												
5321.403.00L	Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.111.00L Vervangen dakventilator <0,3m3/s												
5722.111.00L	Vervangen dakventilator <0,3m3/s	Dak 005	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Ruimte HVK B	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Ruimte luchtbehandeling	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
VG055 Goudenweg 190 (sph Daalhof)												
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
2123.120.00L Vervangen systeemgevel staal												
2123.120.00L	Vervangen systeemgevel staal	Gevel 201	TB	40 Jaren	178 m2	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
22 Binnenwanden												
2214.130.00B Service systeemwand verplaatsbaar zakwand												
2214.130.00B	Service systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	1 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2214.130.00M Vervangen aandrijfaggregaat valbeveiliging												
2214.130.00M	Vervangen aandrijfaggregaat valbeveiliging systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
2214.130.00Z Vervangen opwikkelband systeemwand verplaatsbaar												
2214.130.00Z	Vervangen opwikkelband systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	132 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	8 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 301	TB	20 Jaren	13 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 401	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	24 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	38 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG075 Kelvinstraat 1 (Heer 2)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.51O Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend												
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	31 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.51O	Schilderwerk skeletdeel (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	14 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 401	TB	2 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	16 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 501	TB	2 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	17 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4112.160.00V Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 201	TB	999 Jaren	46 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 501	TB	999 Jaren	23 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 101	TB	999 Jaren	15 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4112.160.00V	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 401	TB	999 Jaren	34 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	109 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	48 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	391 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus												
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 001	TB	999 Jaren	269 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.110.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak 002	TB	999 Jaren	234 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	21 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 101	TB	20 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5320.310.00L Vervangen centrale mengkraan												
5320.310.00L	Vervangen centrale mengkraan	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	8 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG091 Marienwaard 51a												
21 Buitenwanden												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	37 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	37 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	21 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	12 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	98 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	6 Jaren	38 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
52 Afvoeren												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5212.100.51N Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51N	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	6 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5321.105.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter												
5321.105.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				[redacted]
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00K Reviseren centrale regelkast klimaat												
5862.100.00K	Reviseren centrale regelkast klimaat	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5862.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat												
5862.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Totaal			[redacted]				[redacted]
VG095 Opalinestraat 36 (Pottenberg)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00Z Stelpost steigerwerk												
0021.100.00Z	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
21 Buitenwanden												
2116.100.61O Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61O	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
2116.100.61P Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten												
2116.100.61P	Schilderwerk boeiboord/windveer (>300mm) buiten dekkend nieuw systeem	Gevel 501	TB	999 Jaren	75 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
27 Daken												
2714.100.61O Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend												
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	42 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2714.100.61O	Schilderwerk dakoverstek (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	19 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	11 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	19 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	27 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	97 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.200.00A Stelpost waterslagen												
3140.200.00A	Stelpost waterslagen	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.220.70V Vervangen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 501	TB	999 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.220.70V	Vervangen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 401	TB	999 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]		
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00H Herstellen gevelafdichting kitvoegen/(aanbrengen												
4110.210.00H	Herstellen gevelafdichting kitvoegen/(aanbrengen voegmassa	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
4110.210.00H	Herstellen gevelafdichting kitvoegen/(aanbrengen voegmassa	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	119 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	32 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	287 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.290.00H Herstellen dakaansluiting diverse												
4710.290.00H	Herstellen dakaansluiting diverse	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	999 Jaren	224 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	999 Jaren	321 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	11 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 401	TB	20 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5212.620.00V Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00V	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 201	TB	999 Jaren	3 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
53 Water												
5320.310.00L Vervangen centrale mengkraan												
5320.310.00L	Vervangen centrale mengkraan	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
56 Verwarming												
5621.141.00L Vervangen gasketel <25kW (wand)												
5621.141.00L	Vervangen gasketel <25kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie	Techniekruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	35-50 liter	geluid										
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
57 Luchtbehandeling												
5722.113.00L Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s												
5722.113.00L	Vervangen dakventilator 0,7-1,4m3/s	Dak 002	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	14 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG137 Tongerseweg 345a (Wolder)												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	188 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 501	TB	6 Jaren	181 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	23 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.61O Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend												
3140.100.61O	Schilderwerk kozijnwerk (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	1 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	14 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	105 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	100 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	163 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4710.212.00L Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00L	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 001	TB	40 Jaren	0 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4710.212.00V Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad												
4710.212.00V	Vervangen dakaansluiting loodslabben buitenblad	Dak 002	TB	999 Jaren	22 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	999 Jaren	265 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 002	TB	999 Jaren	193 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
52 Afvoeren												
5212.100.51O Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten												
5212.100.51O	Schilderwerk hemelwaterafvoer (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof												
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 301	TB	20 Jaren	9 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 501	TB	20 Jaren	10 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel 201	TB	20 Jaren	1 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal												
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel 301	TB	40 Jaren	4 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
53 Water												
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
		algemeen										
					Subtotaal							
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	13 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9034.220.00L Vervangen draaipoort looppoort staal												
9034.220.00L	Vervangen draaipoort looppoort staal	Terrein 001	TB	30 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG155 Koninginnestraat 2 A												
21 Buitenwanden												
2121.190.00H Herstellen buitenwand diverse												
2121.190.00H	Herstellen buitenwand diverse	Gevel 501	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
22 Binnenwanden												
2214.130.00B Service systeemwand verplaatsbaar zakwand												
2214.130.00B	Service systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
2214.130.00M Vervangen aandrijfaggregaat valbeveiliging												
2214.130.00M	Vervangen aandrijfaggregaat valbeveiliging systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
2214.130.00Z Vervangen opwikkelband systeemwand verplaatsbaar												
2214.130.00Z	Vervangen opwikkelband systeemwand verplaatsbaar zakwand	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
28 Hoofddraagconstructies												
2810.120.00H Herstellen skeletdeel staal												
2810.120.00H	Herstellen skeletdeel staal	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 502	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	14 M1		100%					
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	336 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
47 Dakafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4711.131.00H Herstellen vlakke dakafwerking kunststof grind												
4711.131.00H	Herstellen vlakke dakafwerking kunststof grind	Dak 002	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5321.204.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter												
5321.204.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	[redacted]
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
57 Luchtbehandeling												
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Techniekruimte achter keuken	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1080 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
66 Transport												
6612.100.00K Reviseren hydraulische lift												
6612.100.00K	Reviseren hydraulische lift	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor												
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	26 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
VG179 Bergmansweg 100												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	8 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4512.110.00L Vervangen systeemplafond houten delen												
4512.110.00L	Vervangen systeemplafond houten delen	Binnen algemeen	TB	20 Jaren	280 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.140.00L Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter												
5310.140.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie watermeter	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse												
5862.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5862.200.00L Vervangen onderstation regeling klimaat												
5862.200.00L	Vervangen onderstation regeling klimaat	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen	TB	25 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.610.00L Vervangen douchebak/cabine												
7411.610.00L	Vervangen douchebak/cabine	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	3 STK		100%					
					Subtotaal							
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	12 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												
9031.110.00A Stelpost tuinmuur metselwerk												
9031.110.00A	Stelpost tuinmuur metselwerk	Terrein 001	TB	999 Jaren	1 PM	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Totaal			[redacted]		[redacted]		[redacted]

MJOPS 2025 : Overzicht


Printdatum: 27-mei-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens



	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	**260.202**	**13.465**	**906.674**	**58.297**	**282.872**

Eindtotalen	**260.202**	**13.465**	**906.674**	**58.297**	**282.872**
Kosten per vierkante meter	**21,53**	**1,11**	**75,03**	**4,82**	**23,41**

Gemiddelde kosten per periode	**304.302**
Totaal vierkante meters	**12.084**
Gemiddelde kosten per vierkante meter	**25,18**

MJOPs - Buitensport

Printdatum: 13-okt-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0586 Op de Bos 80												
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	22 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	68 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	81 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
2121.110.00H Herstellen buitenwand metselwerk												
2121.110.00H	Herstellen buitenwand metselwerk	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	3 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	14 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	32 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	16 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	146 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	150 M1	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.110.00L Vervangen kozijnwerk hout												
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 201	TB	50 Jaren	14 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	50 Jaren	5 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 101	TB	50 Jaren	18 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00L	Vervangen kozijnwerk hout	Gevel 301	TB	50 Jaren	25 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.200.00H Herstellen waterslagen												
3140.200.00H	Herstellen waterslagen	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3140.220.70H Herstellen waterslagen baksteen voegwerk												
3140.220.70H	Herstellen waterslagen baksteen voegwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en sluitwerk	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	15 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
42 Binnenwandafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	226 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	44 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
45 Plafondafwerkingen												
4520.100.41O Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem												
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	7 m2	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
47 Dakafwerkingen												
4711.112.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind												
4711.112.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus grind	Dak 001	TB	999 Jaren	274 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
53 Water												
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5631.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter												
5631.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie <35 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6152.140.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30												
6152.140.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen	Techniekruimte achter keuken	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 301	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie												
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen begane grond	TB	25 Jaren	6 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal							
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	28 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							
0598 Mergelweg 130 (club SC Jekerdal)												
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.65O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant												
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 201	TB	3 Jaren	13 m2		100%					
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 101	TB	3 Jaren	17 m2		100%					
2810.100.65O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg systeem	Gevel 301	TB	3 Jaren	12 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3140.140.00K Conserveren kozijnwerk kunststof												
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 201	TB	2 Jaren	2 m2		100%					
3140.140.00K	Conserveren kozijnwerk kunststof	Gevel 101	TB	2 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol												
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
45 Plafondafwerkingen												
4512.140.00L Vervangen systeemplafond kunststof												
4512.140.00L	Vervangen systeemplafond kunststof	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	75 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5621.142.00L Vervangen gasketel 25-50kW (wand)												
5621.142.00L	Vervangen gasketel 25-50kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5621.143.00L Vervangen gasketel 50-80kW (wand)												
5621.143.00L	Vervangen gasketel 50-80kW (wand)	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.412.00L Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter												
5631.412.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 35-50 liter	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG019 Bemelerweg 92												
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61O Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61O	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	8 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	4 m2	[redacted]	100%					[redacted]
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	13 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	134 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	18 M1	[redacted]	100%					[redacted]
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	25 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
41 Buitenwandafwerkingen												
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen												
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 101	TB	20 Jaren	5 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
4110.210.00L	Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel 201	TB	20 Jaren	17 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
4110.300.70L Vervangen gevelafdekking kitvoegen												
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 101	TB	15 Jaren	29 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
4110.300.70L	Vervangen gevelafdekking kitvoegen	Gevel 201	TB	15 Jaren	10 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	0 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
53 Water												
5321.105.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter												
5321.105.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5321.105.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5732.310.00L Vervangen boxventilator/warmteterugwinning												
5732.310.00L	Vervangen boxventilator/warmteterugwinning	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5732.310.00L	Vervangen boxventilator/warmteterugwinning	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	6 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	7 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages												
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	676 BVO	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
66 Transport												
6614.410.00L Vervangen platformlift elektrisch												
6614.410.00L	Vervangen platformlift elektrisch	Installaties algemeen	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.620.00L Vervangen douchegarnituurcombinatie												
7411.620.00L	Vervangen douchegarnituurcombinatie	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
7411.640.00L Renovatie douches + legionella herstel												
7411.640.00L	Renovatie douches + legionella herstel	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	750 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				[redacted]
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
VG093 Negenputruwe 3-5-7												
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 m2		100%					
					Subtotaal							
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	5 M1		100%					
					Subtotaal							
3140.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium												
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	6 Jaren	11 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	6 Jaren	19 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	6 Jaren	66 m2		100%					
3140.130.00K	Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	6 Jaren	54 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4321.240.00V Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair/												
4321.240.00V	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair/(gietvloer)	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	235 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5236.120.00L Vervangen dompelpomp afvalwater												
5236.120.00L	Vervangen dompelpomp afvalwater	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5310.130.00L Vervangen drinkwaterinstallatie flowmeter												
5310.130.00L	Vervangen drinkwaterinstallatie flowmeter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
					Subtotaal							
5321.104.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter												
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
5321.104.00L	Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
56 Verwarming												
5631.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
5631.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Technische ruimte kelder	TB	18 Jaren	1 STK		60%					
					Subtotaal							
5732.300.00L Vervangen boxventilator												
5732.300.00L	Vervangen boxventilator	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5860.100.00L Vervangen frequentieregelaar												
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
5860.100.00L	Vervangen frequentieregelaar	Technische ruimte kelder	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							


Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
63 Verlichting												
6322.120.00H Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00H	Herstellen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Totaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]

MJOP : Overzicht

Buitensport | Printdatum: 13-okt-2025

Exclusief btw | Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026) | Koen Hermkens



	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	**455.291**	**163**	**115.636**	**104.058**	**124.927**

Eindtotalen	**455.291**	**163**	**115.636**	**104.058**	**124.927**
Kosten per vierkante meter	**149,62**	**0,05**	**38,00**	**34,20**	**41,05**

Gemiddelde kosten per periode	**160.015**
Totaal vierkante meters	**3.043**
Gemiddelde kosten per vierkante meter	**52,58**

MJOP - DISCUSWORP

Printdatum: 19-jun-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0974 Discusworp 4 - Zwembad Geusselt												
21 Buitenwanden												
2121.120.00H Herstellen buitenwand beton												
2121.120.00H	Herstellen buitenwand beton	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
23 Vloeren												
2300.100.41R Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg												
2300.100.41R	Schilderwerk vloerconstructie buiten dekkend vervolg systeem	Terrein	TB	6 Jaren	220 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.00V Vervangen buitendeur												
3130.100.00V	Vervangen buitendeur	Dakgevel 506	TB	999 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	29 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	2 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	20 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	10 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Dakgevel 506	TB	6 Jaren	5 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3131.100.70L Vervangen buitendraaideur draaideurautomaat												
3131.100.70L	Vervangen buitendraaideur draaideurautomaat	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
3134.120.00H Herstellen tourniquet buiten elektrisch/(revisie												
3134.120.00H	Herstellen tourniquet buiten elektrisch/(revisie werkzaamheden)	Gevel 101	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 402	TB	6 Jaren	20 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Dakgevel 506	TB	6 Jaren	13 M1	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
3140.110.00H Herstellen kozijnwerk hout												
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 401	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Gevel 402	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
3140.110.00H	Herstellen kozijnwerk hout	Dakgevel 506	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]	[redacted]	
43 Vloerafwerkingen												
4321.310.00H Herstellen vloerafwerklaag kunststof coating/												
4321.310.00H	Herstellen vloerafwerklaag kunststof coating/(vernieuwen coating wanden)	Terrein	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
52 Afvoeren												
5226.110.00L Vervangen afvoeren fecaliën fecaliënpomp												
5226.110.00L	Vervangen afvoeren fecaliën fecaliënpomp	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5256.130.00L Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer												
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	8 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5256.130.00L	Vervangen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
53 Water												
5316.110.00L Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp												
5316.110.00L	Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
5316.110.00L	Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5316.110.00L	Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]			[redacted]
5319.100.00L Vervangen wateropslag buffervat												
5319.100.00L	Vervangen wateropslag buffervat	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5319.100.00L	Vervangen wateropslag buffervat	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5320.230.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN25												
5320.230.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5321.510.00L Vervangen zonneboiler tapwater												
5321.510.00L	Vervangen zonneboiler tapwater	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5351.600.00L Vervangen waterbehandeling UV techniek												
5351.600.00L	Vervangen waterbehandeling UV techniek	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5351.600.00L	Vervangen waterbehandeling UV techniek	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5351.600.00L	Vervangen waterbehandeling UV techniek	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5351.600.00L	Vervangen waterbehandeling UV techniek	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5351.600.00L	Vervangen waterbehandeling UV techniek	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
54 Gassen												
5421.200.00L Vervangen persluchtdroger												
5421.200.00L	Vervangen persluchtdroger	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5422.100.00L Vervangen persluchtcompressor												
5422.100.00L	Vervangen persluchtcompressor	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
55 Koeling												
5521.142.00L Vervangen warmtepomp water-water 100-150kW												
5521.142.00L	Vervangen warmtepomp water-water 100-150kW	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5521.142.00L	Vervangen warmtepomp water-water 100-150kW	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5521.172.00L Vervangen warmtepomp water-water >300kW												
5521.172.00L	Vervangen warmtepomp water-water >300kW	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5521.172.00L	Vervangen warmtepomp water-water >300kW	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5521.172.00L	Vervangen warmtepomp water-water >300kW	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5523.100.00L Vervangen grondwatersysteem tegenstroomapparaat												
5523.100.00L	Vervangen grondwatersysteem tegenstroomapparaat	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal						[redacted]	
5531.312.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN25												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5531.312.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN25	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.314.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40												
5531.314.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.315.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN50												
5531.315.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN50	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.317.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN80												
5531.317.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN80	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.327.00L Vervangen circulatiepomp koudedistributie												
5531.327.00L	Vervangen circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
5531.418.00L Vervangen expansievat koudedistributie 425 liter												
5531.418.00L	Vervangen expansievat koudedistributie 425 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25												
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5531.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN25	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40												
5531.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN40	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.517.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN80												
5531.517.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN80	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5531.518.00L Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie												
5531.518.00L	Vervangen regelklep/stelmotor koudedistributie DN100	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
56 Verwarming												
5631.311.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN20												
5631.311.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN20	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.315.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50												
5631.315.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				
5631.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
5631.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.326.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.326.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal						[redacted]	
5631.327.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie												
5631.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.419.00L Vervangen expansievat CV-installatie >425 liter												
5631.419.00L	Vervangen expansievat CV-installatie >425 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.511.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	5 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie												
5631.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie												
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte geluid	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Ruimte HVK B	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Techniekruimte achter keuken	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Atelier nr. 5 begane grond	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5631.710.00L Vervangen automatische ontlucht-installatie												
5631.710.00L	Vervangen automatische ontlucht-installatie (ontgasser)	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5650.120.00L Vervangen warmtedistributie buffervat 500-1000 liter												
5650.120.00L	Vervangen warmtedistributie buffervat 500-1000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5650.130.00L Vervangen warmtedistributie buffervat 1000-3000 liter												
5650.130.00L	Vervangen warmtedistributie buffervat 1000-3000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5650.130.00L	Vervangen warmtedistributie buffervat 1000-3000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5650.150.00L Vervangen warmtedistributie buffervat >5000 liter												
5650.150.00L	Vervangen warmtedistributie buffervat >5000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5650.150.00L	Vervangen warmtedistributie buffervat >5000 liter	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
57 Luchtbehandeling												
5722.112.00L Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s												
5722.112.00L	Vervangen dakventilator 0,3-0,7m3/s	Dak 003	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.160.00L Vervangen kanaalventilator												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5722.160.00L	Vervangen kanaalventilator	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5722.170.00L Vervangen afzuigventilator												
5722.170.00L	Vervangen afzuigventilator	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5730.853.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.853.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s	Atelier nr. 5 begane grond	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.854.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.854.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 2,8-5,6m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.882.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.882.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 0,6-1,4m3/s	Ruimte HVK B	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%		[redacted]			
5730.882.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 0,6-1,4m3/s	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5730.882.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 0,6-1,4m3/s	Ruimte luchtbehandeling	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal				[redacted]			[redacted]
5730.883.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5730.883.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.884.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.884.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5730.885.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.885.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5730.885.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
5730.885.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5731.211.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s												
5731.211.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s	Techniekruimte geluid	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	60%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
5781.200.00L Vervangen ventilatorconvector												
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.200.00L	Vervangen ventilatorconvector	Techniekruimte achter keuken	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
5781.610.00L Vervangen naverwarmer												
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Techniekruimte geluid	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
5781.610.00L	Vervangen naverwarmer	Atelier nr. 5 begane grond	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal				[redacted]		[redacted]	[redacted]
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6111.100.00L Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling												
6111.100.00L	Vervangen noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Ruimte accupakket	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
		noodverlichting nabij combibad begane grond										
					Subtotaal			[redacted]				
6115.110.00L Vervangen omvormer PV-panelen												
6115.110.00L	Vervangen omvormer PV-panelen	Ruimte HVK B	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal			[redacted]			[redacted]	
63 Verlichting												
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 201	TB	15 Jaren	4 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Gevel 101	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	74 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6322.120.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6342.200.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal												
6342.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Gevel 602	TB	15 Jaren	3 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6342.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Dak 012	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
6342.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur centraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	98 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
6342.300.00L Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6342.300.00L	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram centraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	66 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
					Subtotaal						[redacted]	
65 Beveiliging												
6511.110.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(Uitvoeren dakveiligheids												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(Uitvoeren dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]		[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler												
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Terrein	TB	10 Jaren	6 STK	[redacted]	100%					[redacted]
					Subtotaal							[redacted]
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor												
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Binnen algemeen	TB	10 Jaren	125 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		
					Subtotaal					[redacted]		[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MJOPS 2025 - DISCUSWORP : Overzicht


Printdatum: 19-jun-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens



	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	**29.545**	**34.680**	**111.110**	**1.019.545**	**452.944**

Eindtotalen	**29.545**	**34.680**	**111.110**	**1.019.545**	**452.944**
Kosten per vierkante meter	**2,82**	**3,31**	**10,60**	**97,28**	**43,22**

Gemiddelde kosten per periode	**329.565**
Totaal vierkante meters	**10.480**
Gemiddelde kosten per vierkante meter	**31,45**

MJOP - STADIONPLEN

Printdatum: 19-jun-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0608 Stadionplein 10 - Stadion Geusselt												
00 Algemene voorzieningen												
0021.100.00A Stelpost steigerwerk												
0021.100.00A	Stelpost steigerwerk	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
21 Buitenwanden												
2110.100.61O Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend												
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	250 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	180 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
2110.100.61O	Schilderwerk buitenwand (>300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	220 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
23 Vloeren												
2300.130.00H Herstellen vloerafdichting triflex												
2300.130.00H	Herstellen vloerafdichting triflex	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%					[redacted]
2300.130.00H	Herstellen vloerafdichting triflex	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
2300.130.00H	Herstellen vloerafdichting triflex	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
2300.130.00H	Herstellen vloerafdichting triflex	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
2300.130.00H	Herstellen vloerafdichting triflex	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28 Hoofddraagconstructies												
2810.100.61N Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend												
2810.100.61N	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
2810.100.61N	Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten dekkend bijwerken	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	1 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]			
31 Buitenwandopeningen												
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg												
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	30 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	6 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
3130.100.41O	Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	16 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
3140.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend												
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	42 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	104 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	15 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
3140.100.51O	Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 201	TB	6 Jaren	42 M1	[redacted]	100%		[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
						Subtotaal			[redacted]			
32 Binnenwandopeningen												
3230.100.70L Vervangen binnendeur hang en sluitwerk												
3230.100.70L	Vervangen binnendeur hang en	Binnen	TB	20 Jaren	56 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	sluitwerk	algemeen										
					Subtotaal							
					Subtotaal							
34 Balustrades en leuningen												
3412.100.51O Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend												
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 101	TB	6 Jaren	275 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 301	TB	6 Jaren	17 M1		100%					
3412.100.51O	Schilderwerk balustrade (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	300 M1		100%					
					Subtotaal							
3422.100.51O Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend												
3422.100.51O	Schilderwerk leuning (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
41 Buitenwandafwerkingen												
4112.100.41O Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg												
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	34 m2		100%					
					Subtotaal							
4112.160.00L Vervangen gevelbekleding kunststof												
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel 601	TB	30 Jaren	100 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	243 m2		100%					
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	272 m2		100%					
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	182 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4320.100.40O Schilderwerk vloerafwerking buiten vervolg systeem												
4320.100.40O	Schilderwerk vloerafwerking buiten vervolg systeem	Gevel 401	TB	6 Jaren	1490 m2		100%					
					Subtotaal							
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair												
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	113 m2		100%					
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	182 m2		100%					
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	101 m2		100%					
					Subtotaal							
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating												
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Gevel 401	TB	10 Jaren	115 m2		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
44 Trap- en hellingafwerkingen												
4412.140.00L Vervangen trapbekleding anti-slip strips												
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Gevel 101	TB	5 Jaren	208 TRE		100%					
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Gevel 301	TB	5 Jaren	208 TRE		100%					
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Gevel 401	TB	5 Jaren	144 TRE		100%					
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Gevel 201	TB	5 Jaren	238 TRE		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
45 Plafondafwerkingen												
4512.100.00L Vervangen systeemplafond												
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond	Binnen algemeen Deuropeners	TB	20 Jaren	300 m2	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
47 Dakafwerkingen												
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag												
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak 002	TB	25 Jaren	27 m2	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
52 Afvoeren												
5212.350.00L Vervangen goot staal												
5212.350.00L	Vervangen goot staal	Dak 001	TB	30 Jaren	380 M1	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
53 Water												
5320.220.00L Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20												
5320.220.00L	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter												
5321.201.00L	Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter	Binnen algemeen Deuropeners	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	
56 Verwarming												
5631.312.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25												
5631.312.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%				[redacted]	
						Subtotaal					[redacted]	
5631.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie												
5631.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Technische ruimte vliering 1e verdieping links	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
5681.410.00L Vervangen elektrische verwarming plaatradiator												
5681.410.00L	Vervangen elektrische verwarming plaatradiator	Installaties algemeen	TB	25 Jaren	9 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]	[redacted]	[redacted]
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00X Vervangen slang brandslanghaspel												
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
5924.100.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Gevel 401	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6100.100.00K Reviseren centrale elektrische voorziening												
6100.100.00K	Reviseren centrale elektrische voorziening	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1750 BVO	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6154.110.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10												
6154.110.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6154.150.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40												
6154.150.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen	Installaties algemeen	TB	30 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
63 Verlichting												
6320.110.00L Vervangen armatuur												
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	1750 BVO	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
6322.110.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal												
6322.110.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	9 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
6322.120.00V Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram												
6322.120.00V	Vervangen noodverlichtingsarmatuur pictogram decentraal	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	2 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig												
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen algemeen Deuropeners	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
74 Vaste sanitaire voorzieningen												
7411.200.00L Vervangen toilet												
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	21 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
7411.300.00L Vervangen urinoir												
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.300.00L	Vervangen urinoir	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie												
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen												
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen algemeen Deuropeners	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor												
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Binnen algemeen Deuropeners	TB	10 Jaren	12 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7411.650.00L Vervangen douchekop inclusief legionella preventie												
7411.650.00L	Vervangen douchekop inclusief legionella preventie	Binnen algemeen Deuropeners	TB	10 Jaren	12 STK	[redacted]	100%			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]		
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel												
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen 1e verdieping (Koos)	TB	25 Jaren	2 STK	[redacted]	100%					[redacted]
						Subtotaal						[redacted]
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]
90 Terreinvoorzieningen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
9041.140.00F Nieuwe laag terreinverharding asfalt (toplaag)												
9041.140.00F	Nieuwe laag terreinverharding asfalt (toplaag)	Terrein	TB	20 Jaren	1400 m2	[redacted]	100%		[redacted]			
					Subtotaal				[redacted]			
9071.110.00H Herstellen terreinmeubilering bank												
9071.110.00H	Herstellen terreinmeubilering bank	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	40 POST	[redacted]	100%					[redacted]
9071.110.00H	Herstellen terreinmeubilering bank	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	40 POST	[redacted]	100%				[redacted]	
9071.110.00H	Herstellen terreinmeubilering bank	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	40 POST	[redacted]	100%			[redacted]		
9071.110.00H	Herstellen terreinmeubilering bank	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	40 POST	[redacted]	100%		[redacted]			
9071.110.00H	Herstellen terreinmeubilering bank	Gevels algemeen	TB	999 Jaren	40 POST	[redacted]	100%	[redacted]				
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Subtotaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					Totaal			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MJOPS 2025 - STADIONPLEN : Overzicht


Printdatum: 19-jun-2025

Exclusief btw

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Koen Hermkens



	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	**192.765**	**344.161**	**181.757**	**16.534**	**229.389**

Eindtotalen	**192.765**	**344.161**	**181.757**	**16.534**	**229.389**
Kosten per vierkante meter	**41,91**	**74,82**	**39,51**	**3,59**	**49,87**

Gemiddelde kosten per periode	**192.921**
Totaal vierkante meters	**4.600**
Gemiddelde kosten per vierkante meter	**41,94**