

Bijlage: Planning openbare ruimte 2026-2027 en volledige knelpuntenlijst

Hieronder vindt u een voorlopige planning voor de openbare ruimte voor 2026 en 2027. Dit is afhankelijk van beschikbare budgetten. Vervolgend de knelpunten lijst zoals die op het moment bij de Gemeente Maastricht bekend is. De verschillende knelpunten zitten in verschillende fasen van uitvoer.

Planning voor 2026-2027

2026	➤ Verbeteren toegankelijkheid op de route van bushalte naar Stadskantoor Mosae Forum – inschatting € 80.000 ➤ Verbeteren toegankelijkheid door aanbrengen attentietegels bij oversteekplaatsen – inschatting € 10.000 ➤ Toegankelijk maken bushaltes die opgepakt gaan worden bij asfaltverhardingen in kader van NIBOR – inschatting € 60.000 ○ Voorzien nu: Czaar Peterstraat/Koning Clovisstraat, Statensingel, Av. Ceramique, Keurmeestersdreef, Clavesymbolstraat en Gewantmakersdreef met doorloop 2027)
2027	➤ Verbeteren toegankelijkheid op de route van station naar binnenstad (kernwinkelgebied) – inschatting € 80.000 ➤ Verbeteren toegankelijkheid door aanbrengen attentietegels bij oversteekplaatsen – inschatting € 10.000 ➤ Meeliften in reconstructieopgaven o.a. Bieslanderweg, St. Hubertuslaan, Maasboulevard en Calvariestraat – inschatting € 40.000 ➤ Geleidelijnen aanbrengen tussen bushalte Avenue Ceramique en entree bibliotheek Plein 1992 – inschatting € 20.000

Knelpuntenlijst

Een lijst van op het moment bekende punten in de stad. De prioritering die aan lijst wordt gegeven wordt jaarlijks afgewogen. Zoals in bovenstaand schema planning te zien is. De nummering biedt geen vaste volgorde.

Nr	Knelpuntcategorie	Situatie/ locatie	Omschrijving van het knelpunt	Betrokken doelgroep
1	Fysieke obstakels	Bushaltes Boschstraat / Markt + Vrijthof	Stoepen bij bushaltes zijn niet verhoogd, waardoor instappen lastig is	Rolstoelgebruikers, mensen met beperkte mobiliteit
2	Fietsparkeerproblematiek	Markt	Overlast door foutief geparkeerde fietsen; blokkeren doorgang	Mensen met visuele beperking, rolstoelgebruikers en mensen met beperkte mobiliteit
3	Verkeersveiligheid/ inrichting/ fietsparkeerproblematiek	Bocht Markt-Grote Gracht (bij Zeeman)	Gevaarlijke bocht/ oversteek (door drukte + hoge snelheid); foutief geparkeerde fietsen blokkeren doorgang trottoir	Alle voetgangers, vooral mensen met visuele/mobiliteitsbeperking
4	Oriëntatie	Route van Station naar centrum	Geen geleidelijnen aanwezig	Mensen met visuele beperking
5	Oriëntatie	Bushaltes centrum (o.a. Mosae Forum)	Geleidelijnen zijn versleten of ontbreken geheel	Mensen met een visuele beperking

6	Fysieke obstakels	Mosae Forum	Grijze bollen bemoeilijken doorgang en zijn slecht zichtbaar voor mensen met een visuele beperking	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
7	Fysieke obstakels	Gubbelstraat	Grijze bollen hinderen veilige doorgang	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
8	Oriëntatie	Mosae Forum	Gebrek aan kleurcontrast in inrichting (t.a.v. steen/ obstakels / markeringen)	Mensen met een visuele beperking
9	Oriëntatie	Bushaltes Station Maastricht	Geleidelijnen bushaltes station verslechterd	Mensen met een visuele beperking
10	Oriëntatie	Bushaltes met paal met drukknop	Geen kleurcontrast tussen kleur paal en kleur drukknop	Mensen met een visuele beperking
11	Oriëntatie	Bushaltes Maastricht (centrum)	Geen tactiele kaart van buslijnen aanwezig	Mensen met een visuele beperking
12	Oriëntatie	Straatnaamborden (centrum) Maastricht	Straatnaamborden hangen te hoog en zijn niet duidelijk zichtbaar	Rolstoelgebruikers, slechtzienden, kleine mensen
13	Oriëntatie	Bushokje Boschstraat/Markt	Boom staat te dicht op bushokje; te weinig ruimte tussen trottoir en bushokje	Mensen met een visuele beperking , mogelijk rolstoelgebruikers
14	Fietsparkeerproblematiek	Bogaardenstraat	Fietsen worden foutief op het trottoir geparkeerd	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit, mensen met een kinderwagen
15	Fietsparkeerproblematiek	de Kommel	Foutief geparkeerde fietsen op trottoir blokkeren oversteek richting Brusselse straat, t.h.v. The Sandwich Club.	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
16	Fysieke obstakels	Tongersestraat 1	Verkeersbord staat op trottoir, waardoor de doorgang voor voetgangers wordt versmald	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
17	Oriëntatie	Boullionstraat, t.h.v. Sint-Servaasklooster	Oversteek loopt niet in een rechte lijn door; trottoir stopt abrupt + schuin gestoken geparkeerde auto's + te veel auto's + lange oversteek	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
18	Oriëntatie	Mosae Forum	Geen geleidelijnen richting bezoekersingang van het gemeentehuis	Mensen met een visuele beperking
19	Fietsparkeerproblematiek	Mosae Forum	Foutief geparkeerde fietsen, incl. Arriva deelfietsen, blokkeren doorgang	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers en beperkte mobiliteit
20	Fietsparkeerproblematiek	Gubbelstraat	Foutief geparkeerde fietsen, scooters en bromfietsen blokkeren doorgang t.h.v. trottoir raadsingang	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
21	Fysieke obstakels	Mosae Forum	Afvalbak versmalt doorgang; staat in de looproute	Rolstoelgebruikers en mensen met beperkte mobiliteit

22	Fysieke obstakels	Het Bat	Trottoirs zijn smal en bevatten obstakels zoals bloembakken en terrassen	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
23	Inrichting	Houtmaas	Ontbrekende hellingbaan naast trap beperkt toegang	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
24	Fietsparkeerproblematiek	Het Bat (t.h.v. Easy Hotel)	Foutief geparkeerde fietsen, scooters en bromfietsen	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
25	Fietsparkeerproblematiek	Keizer Karel Plein	Foutief geparkeerde fietsen, scooters, bromfietsen en afval hinderen doorgang	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
26	Fietsparkeerproblematiek	Grote Gracht (ter hoogte van nr. 42 Fixed Gear Coffee)	Foutief geparkeerde fietsen belemmeren doorgang trottoir	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
27	Fysieke obstakels	Avenue Céramique, Fortezza	Grijze bollen bemoeilijken doorgang en zijn slecht zichtbaar voor mensen met een visuele beperking	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
28	Fysieke obstakels	Avenue Céramique, 110	Grijze bollen bemoeilijken doorgang en zijn slecht zichtbaar voor mensen met een visuele beperking	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit
29	Inrichting	Avenue Céramique, 50	Hellingbaan is (te) smal voor rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, kinderwagen	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met kinderwagens
30	Inrichting	Stationsplein	Trottoir is hobbelig; kinderkopjes	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met kinderwagens, mensen met een visuele beperking
31	Fysieke obstakels	Onze-Lieve-Vrouwenplein	Terrassen zijn te ver uitgestald, waardoor de looproute wordt versmald.	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met kinderwagens, mensen met een visuele beperking
32	Fysieke obstakels	Kesselskade	Terrassen zijn te ver uitgestald, waardoor de looproute wordt versmald.	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met kinderwagens, mensen met een visuele beperking
33	Inrichting	Boschstraat (voor Sint-Matthiaskerk)	Loszittende tegels; hindernis voor mensen in een rolstoel, met rollator of mensen met een visuele beperking	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met kinderwagens, mensen met een visuele beperking
34	Inrichting	Mosae Forum	Onduidelijke oversteek van bushaltes Mosae Forum naar Mosae Forum (o.a. naar gemeentehuis)	Iedereen, maar specifiek: rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met een visuele beperking
35	Inrichting	Markt	Te weinig contrast tussen trottoirband en straat	Mensen met een visuele beperking
36	Inrichting	Mosae Forum	Te weinig kleurcontrast tussen hellingbaan en trap	Mensen met een visuele beperking
37	Inrichting	Maasboulevard (t.h.v. Hoenderstraat)	Steile hoogteverschillen in combinatie met gebrek aan verlaagde band	Mensen met een mobiliteitshulpmiddel, rolstoelgebruikers

38	Inrichting	Kersenmarkt	Onduidelijk kleurgebruik op hoge borden belemmert de visuele herkenning van informatie	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers
39	Inrichting	Onze-Lieve-Vrouwenplein	Grof en ongelijk straatoppervlak	Mensen met een mobiliteitshulpmiddel, rolstoelgebruikers
40	Inrichting	Onze-Lieve-Vrouwenplein	Verhoogde trottoirbanden in combinatie met gebrek aan verlaagde banden op middenplein	Mensen met een mobiliteitshulpmiddel, rolstoelgebruikers
41	Inrichting	Brusselsestraat/Grote Gracht/Kommel	Gevaarlijke splitsing; onoverzichtelijke situatie	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, fietsen, auto's, kinderen
42	Fysieke obstakels	Grote Gracht	Kuil in weg	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, fietsen, auto's
43	Inrichting	Grote Gracht	Grof en ongelijk straatoppervlak	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel
44	Inrichting	Bosschstraat	Halte voor Omnibuzz niet dicht genoeg bij Gemeentehuis Maastricht/ Mosae Forum	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met een visuele beperking
45	Inrichting	Keizer Karel Plein	Lantaarnpaal te centraal op zebrapad geplaatst	Rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met een visuele beperking, mensen met kinderwagens
46	Inrichting	Boschstraat/Maagdendries	Geen duidelijke oversteekplek (vanuit bushaltes Boschstraat-Maagdendries)	Iedereen, maar specifiek: rolstoelgebruikers, mensen met een mobiliteitshulpmiddel, mensen met een visuele beperking
47	Inrichting	Maastricht (gehele stad)	Geen duidelijke oversteekplekken voor blinden en slechtzienden; gebrek aan geleidelijnen bij kruispunten	Mensen met een visuele beperking
48	Fysieke obstakels	Vrijthof	Doorgang langs terrassen is te smal voor mensen die gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel/ kinderwagens.	Mensen met een mobiliteitshulpmiddel, rolstoelgebruikers, kinderwagen
49	Fietsparkeerproblematiek	Bocht Sint Jacobstraat/ Papenstraat	Doorgang op trottoir wordt geblokkeerd door foutief geparkeerde fietsen, deze belemmeren de doorgang.	Mensen met een visuele beperking, mensen in een rolstoel, mensen die gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel, etc.
50	Fietsparkeerproblematiek	Capucijnenstraat	Fietsen worden foutief op het trottoir geparkeerd.	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit, mensen met een kinderwagen
51	Fietsparkeerproblematiek	Batterijstraat	Fietsen worden foutief op het trottoir geparkeerd.	Mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, beperkte mobiliteit, mensen met een kinderwagen